

施設名	治山ダム工(昭和50年度施工)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町毘沙門中ノ谷
提案内容	治山ダム工の新設及び下流の水路整備工事
現在の状況	治山ダム工上流は堆砂により溪床勾配が緩和され安定しているが、施設下流の水路工には土砂の流出が見られる。

位置図



平面図



現況写真

① 昭和50年度施工治山ダム工(正面及び上流の堆砂状況)



② 治山ダム工下流の状況



審査結果

実施しない。
(治山ダム工の新設工事等を実施する場合規模が大きくなるため、他事業での計画を検討。)

施設名	治山ダム工(昭和50年度、58年度施工)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町毘沙門南谷
提案内容	ダム上流の土砂浚渫
現在の状況	治山ダム工上流は堆砂により溪床勾配が緩和され安定している。

位置図



平面図



現況写真

① 昭和50年度施工治山ダム工(正面及び上流の堆砂状況)



② 昭和58年度施工治山ダム工(正面及び上流の堆砂状況)



審査結果

実施しない。