


H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	254	路河川名	佐々木川	提案内容	①護岸工の補修 ④間詰工の整備 ②根固工の整備 ③護床工の整備	対応案	一部実施する①実施する②実施しない ③実施する④実施する
審査番号	西 - 81	箇所名	福知山市 下佐々木 地内	現在の 状況	護岸基礎周辺の河床洗掘により、石積(空積)基礎が破損している箇所がある。	実施できない理由	②ただちに支障を生じないため

〔位置図〕




標準断面図




①



①



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	佐々木川	箇所	福知山市	下佐々木	地内
②					
					
③					
					

〈 現 況 写 真 〉

路河川名	佐々木川	箇所	福知山市	下佐々木	地内
④					
④					

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	253	路河川名	佐々木川	提案内容	①護岸工の補修 ②根固工の設置	対応案	一部実施する ①実施する ②実施しない
審査番号	西 - 82	箇所名	福知山市 下佐々木 地内	現在の 状況	一部空積護岸が崩壊している。	実施できない 理由	②ただちに支障を生じないため

〔位置図〕



標準断面図




H27府民公募型整備事業(府民提案型)



安心・安全整備

受付番号	252	路河川名	佐々木川	提案内容	①護岸工の補修②護岸工の補修 ③根継工の補修④護岸工の補修	対応案	一部実施①実施する②実施しない ③実施する④実施する
審査番号	西 - 83	箇所名	福知山市 一ノ宮 地内	現在の 状況	護岸基礎周辺の河床洗掘により、石積(空積)基礎が破損している箇所がある。	実施できない理由	②ただちに支障を生じないため

〔位置図〕



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	佐々木川	箇所	福知山市	一ノ宮	地内
①					
					

〈 現 況 写 真 〉

路河川名	佐々木川	箇所	福知山市	一ノ宮	地内
③					④
					
③					④
					

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	92	路河川名	堺川	提案内容	①既設護床工(袋詰玉石)の撤去 ②既設護岸工(カゴ護岸)基礎補強 (①②河積を阻害しているため)	対応案	一部実施する
審査番号	西 - 84	箇所名	福知山市 畑中 地内	現在の 状況	河川内全体的に土砂が堆積し河積を阻害している。	実施できない理由	①②河積を阻害しておらず、治水上必要な施設であるため実施できないが、浚渫を行い河積の確保に努める。

〔位置図〕



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉


路河川名	堺川	箇所	福知山市	畑中	地内
				H22施工状況 	

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	336	路河川名	弘法川	提案内容	堤防補強工事(河裏)の実施	対応案	一部実施する ①実施しない ②実施する
審査番号	西 - 85	箇所名	福知山市 下荒河 地内	現在の 状況	越水により堤防法面が浸食される可能性がある。 過去越水あり	実施できない理由	①堤防高が低く効果が低いため


〔位置図〕



標準断面図



①



①



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	弘法川	箇所	福知山市	下荒河	地内
②				②	
					
既施工区間					


H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	60	路河川名	尾藤川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 86	箇所名	福知山市 大江町南山 地内	現在の 状況	土砂が堆積し、河積が低減している箇所もある。	実施できない理由	著しい堆積でない



標準断面図



上流側




下流側

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	166	路河川名	尾藤川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 87	箇所名	福知山市 大江町尾藤口 地内	現在の 状況	河川に部分的には土砂が堆積している。	実施できない理由	著しい堆砂でない



〈 現 況 写 真 〉

路河川名

尾藤川

箇所

福知山市

大江町尾藤口


地内




H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	345	路河川名	三河川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 88	箇所名	福知山市 大江町三河 地内	現在の 状況	川一面を雑草が覆っている。	実施できない理由	著しい堆積がみられない



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	三河川	箇所	福知山市	大江町三河	地内
------	-----	----	------	-------	----

国道より160m上流地点



国道より500m上流地点



国道より600m上流地点



国道より400m上流地点



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	三河川	箇所	福知山市	大江町三河	地内
------	-----	----	------	-------	----

国道より600m上流地点から上流側をみる



国道より800m上流地点から上流側をみる



国道より800m上流地点から下流側をみる



国道より1000m上流地点から下流側をみる



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	三河川	箇所	福知山市	大江町三河	地内
------	-----	----	------	-------	----

国道より800m上流地点から上流側をみる



上流地点



国道より1000m上流地点から上流側をみる



国道より1100m上流地点から下流側をみる



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	90	路河川名	国道429号	提案内容	側溝の蓋かけ	対応案	実施する
審査番号	西 - 89	箇所名	福知山市 半田 地内	現在の 状況	路肩が狭く、側溝蓋はかかっていない	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	28	路河川名	桑村雲原線	提案内容	柵内側の落ち葉除去	対応案	実施する
審査番号	西 - 90	箇所名	福知山市 上佐々木 地内	現在の 状況	落ち葉等堆積	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	61	路河川名	西坂蓼原線	提案内容	側溝蓋設置	対応案	実施する
審査番号	西 - 91	箇所名	福知山市 大江町尾藤 地内	現在の 状況	側溝蓋の不備	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	66	路線名	中山綾部線	提案内容	蓋設置	対応案	実施する
審査番号	西 - 92	箇所名	福知山市 三和町岬 地内	現在の 状況	カーブ中、道路側溝の蓋の一部が無い状態	実施できない理由	



〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	74	路線名	国道175号	提案内容	歩道切り欠き	対応案	実施する(柵の拡幅)
審査番号	西 - 93	箇所名	福知山市 岩間 地内	現在の 状況	大雨時に国道路面冠水により通行に支障あり	実施できない理由	—

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	121	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	側溝の嵩上げ	対応案	実施する
審査番号	西 - 94	箇所名	福知山市 大江町二箇上 地内	現在の状況	柵付近と側溝に段差が生じている	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	123	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	側溝内土砂除去	対応案	実施する
審査番号	西 - 95	箇所名	福知山市 大江町二箇上 地内	現在の 状況	側溝内土砂堆積している	実施できない理由	

〔位置図〕

側溝内土砂除去



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	162	路河川名	国道175号	提案内容	道路側溝の吸出しで歩道が沈下。土砂撤去	対応案	実施する
審査番号	西 - 96	箇所名	福知山市 大江町金屋 地内	現在の 状況	土砂堆積は確認出来ず。構造物に隙間があり舗装面破損	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	318	路線名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	蓋がなく危険なので側溝蓋を設置して欲しい	対応案	実施する
審査番号	西 - 97	箇所名	福知山市 川北 地内	現在の状況	蓋が設置されていない箇所が点在する	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	358	路河川名	福知山山南線	提案内容	柵を新設および壁を設置	対応案	実施する
審査番号	西 - 98	箇所名	福知山市 十三丘 地内	現在の 状況	下り逆でもあり側溝を超えた水が路面に流出してくる	実施できない理由	

〔位置図〕



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENT



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	371	路河川名	福知山山南線	提案内容	側溝蓋の交換、側溝浚渫	対応案	実施する
審査番号	西 - 99	箇所名	福知山市 大山 地内	現在の 状況	側溝蓋の劣化が見られる	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	72	路線名	下野条上川口停車場線	提案内容	支障枝伐採	対応案	実施する
審査番号	西 - 100	箇所名	福知山市 喜多 地内	現在の 状況	通学バスに接触する	実施できない理由	—



〔位置図〕

