


府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望> )

整理番号	1	写 真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	
所 在 地	福知山市和久市町80-8先 和久市新庄線和久市区画3号線同23号線交差点	
現 在 の 状 況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は住宅街であり、東方に厄除神社、西方にはJR山陰本線が南北に通じている。</li> </ul>	
要 望 内 容	提案交差点は信号機の設置間隔が長く、横断歩行者が多いことから危険である。事故が起こる前に対処すべきであり、押ボタン信号機の設置を要望。（受付番号11）	
位 置 図		
対 応 案	提案交差点は、交通量から横断するタイミングがあり、見通しも概ね良好で、信号機の必要性は低いと判断するため、実施しない。	<p>交 差 点 図 面</p>

府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望> )


整理番号	2	写真
交通安全施設	信号機（新設・定期式）	
所在地	福知山市字新庄小字田入谷525番2号先 国道9号市道新庄向山線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点画面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は住宅と農耕地等が混在した地域であり、西方には修齊小学校、北方に成和中学がある。</li> </ul>	 
要望内容	国道は交通量が多く、市道は通学路である。また、要望交差点に接して大型商業施設が開店し、交通量も増加傾向を示し、危険な状態である。道路拡幅計画もあり、信号機の設置を要望 (受付番号20)	
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案交差点の近接した位置（北方約100m）に信号交差点があり、また、右折出の車両は、う回することで前記近接交差点を利用できることから、信号機の必要性は低いと判断するため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望> )


整理番号	3	写真
交通安全施設	信号機（新設・定期式）	
所在地	舞鶴市字大川174番1号先 国道175号舞鶴宮津線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は農耕地が広がる地域であり、北東には八田三差路（大川橋）がある。</li> </ul>	 
要望内容	提案交差点は通学路であり西詰に横断歩道を付けてもらつたが、八戸地（はとち）地区へ出入りする交通量が多く危険。横断歩道が国道に近接した位置なので車が急に曲がってくる。信号機を設置して欲しい。（受付番号28）	
位置図		<p>交差点図面</p>
対応案	提案交差点の交通量から横断するタイミングはあり、信号機の必要性は低いと判断する。また、当該交差点は橋梁に接しており、信号機の柱を設置することが困難であるため、実施しない。	

# 府民公募型整備事業

(府民提案型 <既要望> )


整理番号	4	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	
所在地	福知山市夜久野町高内106番地先 国道9号高内（市営）バス停付近交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は旧来の住宅地と山間部に挟まれた地域で、東方には夜久野中学がある。</li> </ul>	 
要望内容	提案場所は、バス停があり、交通量も多く危険な場所である。信号機を設置して欲しい。（受付番号31）	 
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案場所は、バス停が直近にあるとともに、歩行者が安全に滞留するとのできるスペースがなく、かつ、道路形状が鋭角になっていることから信号機の設置が困難であるため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望> )


整理番号	5	写真
交通安全施設	信号機（新設・定期周期式）	
所在地	綾部市栗町桶底（くりちょうおけぞこ）2番地先 綾部大江宮津線栗豊里線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は旧来の住宅地と農耕地が混在する地域であり、南東には豊里小学校がある。</li> </ul>	 
要望内容	提案交差点は、大型を含め交通量が多く、見通しも悪い。小学生や高齢者の横断があり、道路拡幅で速度が出やすい。西日が眩しい。信号機を設置して欲しい。（受付番号33）	
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案交差点は、交通量から横断するタイミングがあり、見通しも概ね良好で、信号機の必要性は低いと判断するため、実施しない。	

# 府民公募型整備事業

(府民提案型) <既要望> )



整理番号	6	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	
所在地	福知山市字堀森垣579番地先 国道175号荒木踏切付近交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 国道に沿って西側にJR福知山線が走り、東側には土師川が流れている。北方に大正小学校、福知山警察署等がある。</li> </ul>	      
要望内容	集中豪雨でJR福知山線ガード下の道が通行不能となり撤去が決定した。やむなく小学生等は森垣踏切と国道を横断して登校している。押ボタン式信号機の設置を要望。（受付番号57）	
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案交差点は、西詰の直近に踏切があり、押ボタン式信号機を整備するために必要な一時停止規制ができないため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望> )

整理番号	7	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	
所在地	福知山市字室地内 荒木正明寺線・正明寺今安線・和久寺室線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点画面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は農耕地が広がり、その中に民家が点在している。南東には陸上自衛隊福知山駐屯地射撃場がある。</li> </ul>	 
要望内容	提案交差点は、通学路であり、線形が直線で交通量が多く、ラッシュ時に高齢者や子供が危険である。押ボタン式信号機の設置を要望。（受付番号60）	 
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案交差点は、交通量から横断するタイミングがあり、道路線形もほぼ直線であることから見通しも良好で、信号機の必要性は低いと判断するため、実施しない。	


府民公募型整備事業

(府民提案型 <既要望> )


整理番号	8	写真
交通安全施設	信号機（新設・定期式）	① ② ③
所在地	福知山市字篠尾1031-7先 福知山停車場奥榎原線篠尾正明寺線篠尾16号線交差点	④ ⑤ ⑥
現在の状況	・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は住宅地であり、東方に国道9号羽合交差点、さらに東方に福知山駅がある。	
要望内容	要望交差点の東西道路は幹線道路であり、通学路にもなっている。通過交通等の交通量が多く、見通しも悪いため、信号機の設置を要望。③の道路を一方通行にしても良いとの同意あり。（受付番号72）	
位置図		
対応案	交通量から信号機の必要性は低く、また、6差路で、かつ、道路が変則に取り付いた形状の交差点であり、③の道路を一方通行としても信号での制御が困難であるため、実施しない。	

# 府民公募型整備事業

(府民提案型 <既要望> )


整理番号	9	写 真
交通安全施設	信号機（新設・半感応式）	
所 在 地	綾部市山中町鳴谷（なるたに）3-2先 国道27号オムロン綾部事務所専用道路交差点	
現 在 の 状 況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は住宅地であり、農耕地と住宅が混在する地域で南西にはJR淵垣駅、北西には西八田小学校がある。</li> </ul>	  
要 望 内 容	提案交差点は、朝夕のラッシュ時に国道の交通量との兼ね合いでから出にくい状態である。信号機の設置を要望。 (受付番号73)	
位 置 図		交 差 点 図 面
対 応 案	提案交差点は、交通量から車両が出るタイミングがあり、見通しも良好であることから、信号機の必要性は低いと判断するため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望> )


整理番号	10	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	
所在地	綾部市物部町北馬場4番地先 綾部大江宮津線才ヶ谷線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 交差点周辺は、旧来からの住宅と田畠であり、東方に物部小学校、北方には何北中学校がある。</li> </ul>	 
要望内容	府道の交通量が多く、カーブとなっていることから危険。学童の安全対策として信号機の設置を要望 (受付番号75・234・235)	 
位置図		<p>交差点図面</p>  <p>至 物部小学校</p> <p>至 府道小貝豊里線</p> <p>至 綾部市西部グラウンド</p> <p>至 府道物部梅追停車場線</p> <p>路側帯 2.1m</p> <p>府道綾部大江宮津線 2.8m</p> <p>0.7m</p> <p>5.2m</p> <p>5.5m</p> <p>2.1m</p> <p>2.8m</p> <p>2.8m</p> <p>3.0m</p> <p>50km/h</p> <p>止まり</p> <p>照明灯</p> <p>物部BS</p> <p>物部BS</p>
対応案	実施する。	

府民公募型整備事業


(府民提案型) <既要望> )

整理番号	11	写真
交通安全施設	信号機（新設・定期式）	
所在地	舞鶴市字魚屋251番地先 国道177号臨港道路交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 交差点周辺は、港湾地域で住宅が建並んでいる。交差点北東詰に相愛保育園がある</li> </ul>	 
要望内容	提案交差点は、大型車両の通行が多く、付近の保育園への送迎車両も頻繁に通行することから危険。信号機の設置を要望。 (受付番号76)	 
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案交差点の交通量は少なく、信号機の必要性は低いと判断する。また、臨港道路の完成は次年度以降であり、その後に信号機の必要性を検討するため、実施しない。	


府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望> )

整理番号	12	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	
所在地	福知山市字多保市（とうのいち）162先 国道9号福知山六人部地域公民館前	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点画面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は農耕地と民家が混在する地域で、南方には福知山市立六人部中学がある。</li> </ul>	 
要望内容	提案場所は、コミセン祭等の催しの際に、多数の横断歩行者があるため危険である。押ボタン信号機の設置を要望。（受付番号87）	 
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	提案場所南方約115mの近接した地点に信号機があり、横断歩行者はこれを利用することでき安全に横断することが可能なため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望> )


整理番号	13	写真
交通安全施設	信号機（新設・定期式）	
所在地	舞綾部市高津町遠所（えんじょ）1-611先 福知山綾部線遠所2号線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は、住宅と事業所が混在する地域で、西方にはJR高津駅、東方には中筋小学校がある</li> </ul>	 
要望内容	提案交差点は、見通しが悪く交通量も多く危険。近くの福祉施設や工場に通勤する車が約100台/日度府道から出入りする。通勤の横断者もあるので、信号機の設置を要望。（受付番号137）	
位置図		交差点図面
対応案	提案交差点は、南側の市道が車両が安全に離合することができる幅員を有していない。また、交差点直近にバスペイがあり横断歩道を設置することが困難であるため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望> )

整理番号	14	写真
交通安全施設	信号機（新設・定期周期式）	
所在地	舞鶴市字喜多1105-1先 臨港道路交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 興亞点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は、倉庫や材木置場、駐車場等、港湾施設に関係する建物・敷地が連続しており、交通量は比較的少ない。</li> </ul>	 
要望内容	<p>提案交差点は、ふ頭へ貨物搬送を行う大型車両の通行が多く、付近の飲食店や物販施設へ向かう車両等が通行しており、事故の危険性がある。信号機の設置を要望</p> <p>(受付番号140)</p>	 
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	実施する。	

# 府民公募型整備事業

(府民提案型 <既要望> )

整理番号	15	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	※ 写真是道路改良前を撮影したもの
所在地	福知山市字堀(高畑)835 多保市正明寺線川北荒木線交差点	 
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は農耕地が広がり、その中に民家が点在している。西方では新高畑橋の整備が行われている。</li> </ul>	 
要望内容	提案交差点は新高畑橋が完成し、下り坂となり自動車がスピードを出し、交通量も多いので横断できない。信号機の設置を要望。（受付番号142）	交差点図面
位置図		<p>※ 新高畑橋完成後の道路線形図</p> 
対応案	提案交差点は、交通量から横断するタイミングはあり、見通しも良好で、信号機の必要性は低いと判断する。また、道路改良後でも、付近にアンダーパスがあるため、実施しない。	