



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	193	路河川名	名田庄綾部線	提案内容	側溝の整備	対応案	一部実施(起点側)
審査番号	東 - 21	箇所名	綾部市 故屋岡町 地内	現在の 状況	道路幅員が狭小なため、車輛の離合が困難な状況	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



写①



至 綾部(小仲)

写②





至 古和木

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	90	路河川名	池辺京田線	提案内容	ガードレールの設置、交換(茶色→白色)	対応案	ガードレール設置を実施(一部実施)
審査番号	東 - 22	箇所名	舞鶴市 布敷 地内	現在の 状況	池内川に沿ってほぼガードレールがあるが、一部区間に未整備区間がある	実施できない理由	


〔位置図〕





# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	118	路河川名	小倉西舞鶴線(二つ橋)	提案内容	歩道の凍結対策	対応案	他事業(維持修繕)で実施
審査番号	東 - 23	箇所名	舞鶴市 大内 地内	現在の状況	冬期に凍結し、利用者が転倒する危険性がある	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	42	路河川名	地頭四所停車場線	提案内容	側溝整備	対応案	実施できない
審査番号	東 - 24	箇所名	舞鶴市 地頭 地内	現在の 状況	車道幅員が5.5m以上確保できている。	実施できない 理由	離合可能な道路幅員があり、側溝に損傷等無く、機能上問題が無い。

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	51	路河川名	地頭四所停車場線	提案内容	側溝、横断溝の整備	対応案	実施できない
審査番号	東 - 25	箇所名	舞鶴市 西方寺 地内	現在の 状況	大雨時に路面上を水が流れ、民地へ流れ込む。冬期にはその水が凍って危険。一部に境界杭あり。	実施できない理由	官民境界の確定に時間を要する。

〔位置図〕



〔標準横断面図〕





# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	57	路河川名	三俣綾部線	提案内容	三俣綾部線の側溝を大島都市水路へ接続して欲しい。	対応案	実施できない
審査番号	東 - 26	箇所名	綾部市 大島町 地内	現在の状況	水路は大島都市水路へ接続されている。	実施できない理由	道路側溝は既に都市水路に接続されている。

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




注)必要に応じ、提案内容以外の対策の有無や当該側溝に流入する綾部市の既設水路も含め検討予定。


## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	78	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	側溝(水路)の改良	対応案	実施できない
審査番号	東 - 27	箇所名	綾部市 物部町 地内	現在の 状況	大雨時に排水不良により、府道の浸水や沿道宅地の床下浸水が起こる。	実施できない理由	工事に先立つ、官民境界確定や支障電柱等の移転に時間を要する。

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




注) 工事に先立つ各種手続きに時間を要する。隣接区間で実施する側溝等工事の状況を踏まえ、地元調整を継続する。



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	188	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	歩行幅の確保	対応案	実施できない
審査番号	東 - 28	箇所名	綾部市 小貝町・私市町 地内	現在の 状況	歩道がなく路肩も狭いため府道を通学路として使用できず、市道等を通学路に指定している。	実施できない理由	現行の通学路ではなく、緊急性が低いため。

〔位置図〕




〔標準横断面図〕





## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	94	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	安全柵基礎の補強、取替	対応案	実施できない
審査番号	東 - 29	箇所名	舞鶴市 大波下 地内	現在の 状況	基礎部に盛土を施し、ぐらつき防止対策等の補強済み。	実施できない理由	安全柵の構造上及び機能上支障がない。

【位置図】





【標準横断面】



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	129	路河川名	三俣綾部線	提案内容	ガードレールと白線の位置変更で幅員 拡幅ができる	対応案	実施できない
審査番号	東 - 30	箇所名	綾部市 安場町 地内	現在の 状況	ガードレールには安全確保に一定の効果がある。	実施できない 理由	拡幅実施すれば縮小部が見通しの悪い部分に当たり、現況より危険。またガードレール撤去も現状より危険となる。

〔位置図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	17	路河川名	念仏峠線・西神崎上東線	提案内容	水路の改修	対応案	実施できない
審査番号	東 - 31	箇所名	舞鶴市 下東 地内	現在の 状況	水路の沈下による排水不良で大雨時に溢水し、近隣の田畑に影響が出ている。	実施できない 理由	地盤の変状対策等が必要となり、事業費大となる。


〔位置図〕



西神崎上東線



念仏峠線



写①



写②




写③


# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	69	路河川名	西方寺岡田由里線	提案内容	道路改良の延伸	対応案	実施できない
審査番号	東 - 32	箇所名	舞鶴市 岡田由里 地内	現在の 状況	提案の反対側に歩道があり、歩行者の安全は確保できている。	実施できない理由	昨年度提案の実施で対側に歩道及び広幅路肩が整備済みであり、緊急性が低い。

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



写①



写②



写③



写④



写⑤




写⑥


# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	132	路河川名	国道175号	提案内容	側溝、横断管の改修	対応案	実施できない
審査番号	東 - 33	箇所名	舞鶴市 地頭 地内	現在の 状況	左側山手の排水が道路横断し、右側民地の水路へ流れ込んでいる。また、民地水路の断面が小さいため、大雨時には溢水する。	実施できない理由	道路側溝の機能に支障無い。 民地の水路や法定外水路は道路管理施設ではない。

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	127	路河川名	福知山綾部線	提案内容	交差点の改良	対応案	実施できない
審査番号	東 - 34	箇所名	綾部市 高津町 地内	現在の 状況	府道に流入する際、見通しが悪い。視認できる場所で停車すると歩行者の阻害となる。	実施できない理由	主な原因となる府道への交差形状等を改善する必要がある市道は府管理施設ではない。

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



注) 交差点の改良については、市道の流入角度が問題で、市道改良が必要である。

## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	194	路河川名	名田庄綾部線	提案内容	側溝の整備	対応案	実施できない
審査番号	東 - 35	箇所名	綾部市 故屋岡町 地内	現在の 状況	道路幅員が狭小なため、車輛の離合が困難な状況	実施できない理由	工事に先立つ、官民境界確定や必要に応じた用地取得に時間を要する。




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	131	路河川名	内宮地頭線	提案内容	府道嵩上げ	対応案	実施できない
審査番号	東 - 36	箇所名	舞鶴市 地頭 地内	現在の 状況	道路高が低いため、大雨時に冠水する。	実施できない 理由	道路嵩上げに伴う嵩上げ必要区間・計画高や住居等への取付けなどの調査・計画を含み単年度で工事が完成できない。

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	159	路河川名	田井中他薦	提案内容	融雪装置設置	対応案	実施できない
審査番号	東 - 37	箇所名	舞鶴市 栃尾～田井 地内	現在の 状況	除雪車による除雪区間	実施できない 理由	事業費大

〔位置図〕



体情報推進協議会




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	27	路河川名	池内川	提案内容	上流から流された石の撤去	対応案	石撤去 一式
審査番号	東 - 38	箇所名	舞鶴市 岸谷 地内	現在の 状況	上流から流れてきた石が家屋横に堆積して いる	実施できな い理由	




〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	71	路河川名	犀川	提案内容	浚渫又は伐木	対応案	河床整正
審査番号	東 - 39	箇所名	綾部市 志賀郷町 地内	現在の 状況	河床に雑草が繁茂	実施できない理由	


〔位置図〕



〔標準横断面図〕




堆積、洗掘の著しい箇所では河床整正



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	89	路河川名	上林川	提案内容	環境整備	対応案	堆積が多い箇所の整正
審査番号	東 - 40	箇所名	綾部市 忠町 地内	現在の 状況	堆積土に草が繁茂	実施できな い理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

