





番号	26	写真	
路線・河川名等	四ノ宮川	 <p>一級起点</p>	 <p>水叩きの損傷</p>
所在地	キョウトシ ヤマシナク シ ミヤカワハラチョウオヨ シ ミヤヤマダチョウ 京都市山科区四ノ宮川原町及び四ノ宮山田町		
提案内容	1級起点(上流床止工)からJR高架下直近までの護岸と河床を改善する。 (延長:約150m)	 <p>写真①</p>	 <p>写真②</p>
現在の状況	最上流にある床止工の水叩きに損傷が確認された。下流部は昨年度発注工事(7月に完成)により、床止工の改良(スロープ化)とともに、JR高架下までの河床(コンクリート)張りを行った。また、中流部の石積み護岸も目地詰めを行うなど、一定の措置を施したところ。		
対応案及び実施不可の場合の理由	上流床止工の水叩き部は補修するとともに、周辺の深掘れ箇所には護床工を施す。 また、中流部の石積み護岸は根が浅く、河床が大きく洗掘されると施設倒壊にもつながることから、護岸の根固め等を行い、安全度を高める。	 <p>床止工</p>	 <p>写真③</p>
位置図			
備考		 <p>写真⑤</p>	 <p>写真⑥</p>

番 号	30	写 真	
路線・河川名等	鴨川		
所在地	<small>キョウトシ キタク ニシガモ</small> 京都市北区西賀茂樋ノ口町～ <small>コヤマ ヒガザンイ チョウ</small> 小山東玄以町		
提 案 内 容	柘野堰堤～上賀茂橋間の水害対策 ①中州の除去 ②堤防の補強 ③柘野堰堤の中長期対策 (延長:約2,750m)		
現 在 の 状 況	鴨川中流域の中州は、治水安全の観点から、概ね10年に1度のサイクルで除去することとしており、中州管理として、全域の堆積状況と環境への影響を確認しながら、毎年、箇所を選定の上、実施しているところ。 この間の堤防に特に異状は認められない。また、柘野堰堤の上流は土砂の堆積がやや超過傾向にあるものの、治水安全上、特に支障はない。		
対応案及び実施不可の場合の理由	①中州管理の一貫で今後も状況をみながら除去を行う。 ②堤防の安全性については、今後も継続的に点検しながら必要に応じて対策を行う。 ③堆積超過と見込まれる土砂の処理については、自然環境への影響等も含めて、中期的に対応を検討する。		
位 置 図			
備 考		写真①	写真②

番 号	35	写 真	
路線・河川名等	旧安祥寺川		
所在地	<small>キョウトシ ヤマシナク ニシノヤマ ナカミ チョウ</small> 京都市山科区西野山中臣町		
提案内容	ベンチの補修 (4基)		
現在の状況	提案のあった施設は木製の座面が腐食し使用に耐えない状態にある。こうした老朽施設については、管理者として通常の維持管理の中で順次補修を行ってはいるが、対応には限界があるところ。	写真①	写真②
対応案及び実施不可の場合の理由	提案どおり、本事業において施設を補修する。		
位置図			
備考			

番 号	36	写 真	
路線・河川名等	旧安祥寺川	 <p data-bbox="1317 587 1408 619">写真①</p>	 <p data-bbox="1850 587 1941 619">写真②</p>
所在地	キョウトシ ヤマシナク ニシノヤマ ナカミ チョウ 京都市山科区西野山中臣町		
提案内容	遊歩道の柵の嵩上げ (延長:約70m)	 <p data-bbox="1317 1007 1408 1038">写真③</p>	 <p data-bbox="1850 1007 1941 1038">写真④</p>
現在の状況	嵩上げするよう提案のあった柵は、河川利用者の安全に加えて、水辺との連続性や景観への配慮もあり、高さが80cmと低くおさえられている。また、場所によっては設置位置が低く、遊歩道の路面からは高さが40cm程度しかないところもある。		
対応案及び実施不可の場合の理由	一般の通行や利用においては特に危険を伴うものではないが、安全性と視認性を高めるため、高さの低い(80cmにも満たない)箇所は、移設又は嵩上げを行う。	 <p data-bbox="1317 1465 1408 1497">写真⑤</p>	 <p data-bbox="1850 1465 1941 1497">写真⑥</p>
位置図			
備考			

番号	8	写真
路線・河川名等	高野川	
所在地	キョウトシ サキョウク ヤセ アキモト チョウ 京都市左京区八瀬秋元町	
提案内容	桜が植えられた堤防の対岸に新たに山桜を植栽する。 (延長:約200m)	 <p>写真①</p>
現在の状況	提案箇所の左岸側には桜(古木)が植わり、地元町内会で手入れがされている。 今回、周辺の景観をより良いものとするよう、対岸(右岸)にも山桜を植えるよう要望されているもの。	
対応案及び実施不可の場合の理由	既存施設の更新には該当せず、本事業の対象外。	
位置図		 <p>写真②</p>
備考		 <p>写真③</p>

番号	29	写真	
路線・河川名等	鴨川	 <p>写真①</p>	 <p>写真②</p>
所在地	キョウトシ キタク カミガモ アサツユガハラ チョウヨ ニシガモ ヒガカキ キ チョウ 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町及び西賀茂東柿ノ木町		
提案内容	西賀茂橋～御園橋間の景観・アメニティ対策 ①飛び石の新設(西賀茂橋と御園橋の中間地点) ②飛び石の修復(西賀茂橋の上下流に2箇所) ③右岸側の高水敷に芝生と草花の植栽 (延長:約600m)	 <p>写真③</p>	 <p>写真④</p>
現在の状況	西賀茂橋上流に設置した飛び石は一部水没するなどして本来の機能を発揮していない。また、下流の飛び石も踏面が小さく利用には注意を要し、転倒の危険もある。 提案区間の高水敷は既に遊歩道が整備され、散策やジョギングに利用されており、今のところ再整備の予定はない。		
対応案及び実施不可の場合の理由	①利便性の向上を図る施設の新規整備は本事業の対象外。 ②安心・安全の観点から、利用の上で危険を伴う現在の飛び石は撤去するなど、安全対策を講じる。 ③既存施設の更新には該当せず、本事業の対象外。	 <p>写真⑤</p>	 <p>写真⑥</p>
位置図			
備考			