

受付番号	23	所在地	長岡京市友岡西山、梅ヶ丘、花山	
路線・河川名等	大山崎大枝線			
提案内容等	歩道部の絵柄平板の損傷が激しく、塗装がはがれているため、再塗装する。	写 真 ・ 詳 細 図 等		
技術審査の結果	実施する			
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする			
位 置 図				
		 <p style="text-align: center;">絵柄平板600×600</p>		
備 考		 <p style="text-align: center;">絵柄平板600×600</p>		