

番号	125
路線・河川名等	京都府立西城陽高等学校
所在地	城陽市枇杷庄京縄手46-1
提案内容	テニスコートからボールが飛び出すことがあり、危険であるとともに近隣農家とのトラブルの元となっている。ついては、フェンスを嵩上げしてほしい。
現在の状況	約4mのフェンスが設置されている。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施する】 既存フェンスの嵩上げではフェンスを支える柱が嵩上げに耐えられず倒壊する危険性があるため、フェンス前にコンクリート柱を設置し、防球ネットを張る。
位置図	<p>京都府立 西城陽高等学校</p> <p>西城陽高等学校</p>
備考	

写 真

写真①



写真②

