



整理番号	13	受付番号	131
路線・河川名等	西京高槻線		
所在地	長岡京市神足3丁目		
現在の状況	車道の路肩排水が、横断歩道部で歩道に進入し、沿道の農地へ流入する。そのため、土嚢で応急処置をしているが、近年の集中豪雨時には農地が水浸しになる。		
提案内容	路面排水が農地に流入しないよう官民境界部分（土嚢設置箇所）にコンクリート等の壁を設置		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考

歩道部に水溜まりができ、歩行者の安全な通行に支障をきたしていることから、形状寸法等を検討のうえ、官民境界部分に構造物を設置し、適切な排水となるよう対応する。