

| | |
|-----------------|---|
| 番号 | 138 |
| 路線・河川名等 | 京都府立西乙訓高等学校 |
| 所在地 | 長岡京市下海印寺西明寺41 |
| 提案内容 | 隣接地の竹林と学校敷地の間は散歩道として利用されているが、境界フェンスの腐食が進行し見栄えが悪く、また、金網の隙間から枯れた笹が飛散し周辺が荒れた状態となる。 景観配慮の観点からフェンスを改修し周辺を整備してほしい。また、フェンス奥に高木があるが、見通しが悪いので伐採してほしい。 |
| 現在の状況 | 写真のとおり |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 【実施する】 腐食が著しいフェンスを取り替える。 高木の伐採・剪定については効果が一時的であるため実施しない。 |
| 位置図 |  |
| 備考 | |

写真

写真①



写真②

