

| | |
|-----------------|---|
| 番号 | 11 |
| 路線・河川名等 | 京都府立西城陽高等学校 |
| 所在地 | 城陽市枇杷庄京縄手46-1 |
| 提案内容 | <p>野球部の打球が防球ネットを超え、隣接する田畑に落下する事例が多発している。周辺農家からの苦情も多く危険なため、ネットの嵩上げ及び既存ネット破損箇所を修繕してほしい。</p> <p>なお、学校の所在を分かりやすくするため、ネットに学校名を表示してほしい。</p> |
| 現在の状況 | 写真のとおり |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | <p>【実施する】</p> <p>テニスコート防球フェンスの嵩上げとあわせ、グラウンド防球ネットの嵩上げ及び修繕を行う。</p> <p>なお、ネットへの校名表示は安心・安全に資するものではないため実施しない。</p> |
| 位置図 | |
| 備考 | |

写真

写真①



写真②

