

府民公募型整備事業

【山城南土木事務所】

安心・安全整備			
受付番号	29	所在地	木津川市山城町神童子
路線・河川名等	鳴子川	写真・詳細図等	
提案内容等	浚渫(延長L=200m) 河道内に土砂が堆積していることから出水時の阻害となるため		
技術審査の結果	実施しない		
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
備考			
		<p>堆積面積 A=6.0m² 浚渫面積 A=4.5m² 土砂堆積率 $4.5 \div 40 \times 100 = 11.2\% (>10\%)$</p>	