












府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) (既要望)

<p>整理番号</p>	<p>23</p>	<p>写真</p>	<p>真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>車両の最高速度</p>		
<p>所在地</p>	<p>精華町大字北稻八間小字中垣外18番地先から 小字甲斐ノ元27番地先まで</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>要望場所は車道幅員3.2～3.9m、外側0.25～0.5mの狭い道路（ごく一部、車道2車線で歩道が整備されている部分もある）で、直線部分と曲がりくねった部分があり、電柱等も建っていることから速度を出すと危険な状況である。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>北稻八間区の中心地で、府道71号枚方山城線と町道僧坊南福線との交差点で速度を落とさず通過する車両があり、極めて危険である。速度制限の規制を要望（受理番号227、7月30日）</p>		
<p>位置図</p>		<p>交差点図面</p> 	
<p>対応案</p>	<p>速度規制については、長期的な調査が必要であり、今後も調査を継続することとし、今回は実施しない。</p>	