

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城北地域】

受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	事業委員会意見等	備考		
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性						速効性	
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易					
1	学校	東宇治高校	宇治市木幡平尾 43-2	校舎東側の非常階段部分の錆び等による退色が進行しており、隣接府道・住宅地からの景観が非常に悪く、塗装塗り替えてほしい。	無	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する	技術審査結果のとおりとする	
2	学校	田辺高校	京田辺市河原 神谷24	学校西側・南側の敷地境界壁を樹木等が覆っており、景観を損ねており、周囲との調和を図って欲しい。	無	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する	技術審査結果のとおりとする	

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

- ・実施する①…緊急性大
- ・実施する②…緊急性中
- ・実施する③…緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない