












府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	6	写 真	
交通安全施設	信号機(歩灯増設)・横断歩道増設		
所在地	長岡京市下海印寺西条 長岡京市道2184号線同2054号線交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通量の多い道路に位置する。 交差点の北、東、西の三方に横断歩道が設置 「にそと」の開通に併せ、道路整備が実施された。 	 	
要望内容	交差点の南詰にも横断歩道と歩行者灯器の設置を要望 受付番号239 (6月25日受理)	 	
位置図		交 差 点 図 面	
対応案	実施する。		







府民公募型整備事業 (府民提案型) 既要望)

整理番号	7	写真	
交通安全施設	信号機(移設)	 <p>①</p>	 <p>②</p>
所在地	向日市寺戸町大牧 上久世石見上里線寺戸町大牧交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 府道に押ボタン式信号機が設置されている。 ・ 西側にバス停が設置されている。 ・ 南北に住宅街の道路が取り付いている。 	交差点図面	
要望内容	カーブの近くで危険であり、西方への移設や、黄点滅から青待機への変更、灯器の西日対策等を要望 受付番号243 (6月25日受理)		
位置図			
対応案	西方にはバス停があり、移設は不可。また、黄点滅から青待機方式への変更は、交差側道路があるため不可。灯器の改良については、他事業で実施する。		

府民公募型整備事業 (府民提案型) 既要望 >)

整理番号	8	写 真	
交通安全施設	信号機 (多現示化)	 	
所在地	向日市寺戸町中ノ段 西京高槻線向日町競輪場前交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通量の多い府道に位置する。 向日町競輪場が隣接している。 右折専用車線が設置されている。 		
要望内容	交通量が多く、なかなか右折できないため渋滞している。右折青矢信号の設置を要望 受付番号248 (6月28日受理)		
位置図		<p>交差点図面</p> 	
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

整理番号	9	写 真	
交通安全施設	信号機 (文字板設置)	① 	② 
所在地	向日市鶏冠井町八ノ坪 森本上植野幹線市道4068号線交差点	③ 	④ 
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 半感应式信号機が設置されている。 住宅街に位置する。 主道路、従道路ともに幅員が狭隘 	交差点図面	
要望内容	幅員が狭いため、停止線の手前で停止する車が多く、感知されない。感知中の表示機能付きの文字板設置を要望 受付番号250 (6月28日受理)		
位置図			
対応案	実施する。		