

# 台風第21号による被害等の状況について(第2報)

平成30年9月5日  
10時00分現在  
京都府災害対策本部  
075-414-4472

※京都市の被害状況は9月4日(火)18:00時点

## 1 人的被害・住家被害

人的被害	負傷者 28名	
	京都市西京区	重傷者1名、軽傷者1名(詳細調査中)
	京都市下京区	軽傷者4名(詳細調査中)
	木津川市	40代男性 左背中と左膝にけが(軽傷)
	精華町	50代女性 風にあおられ転倒し、頭部切創、 右指負傷指変形
	久御山町	34歳男性 24号巨椋交差点トラック横転、腰部痛、 全身打撲(軽傷)
		43歳男性 事業所のシャッターが外れて体に当たり、 前頭部と右腕切創(軽傷)
		71歳女性 学校の歩道で倒れ、後頭部 挫創(軽傷)
		45歳男性 京滋バイパスでトラック横転、左腕5cm 切創、左膝擦過傷(軽傷)
	宇治市	50代男性 倒木により骨盤骨折(重傷)
		40代女性 窓ガラスが割れ、左腕切創(軽傷)
		50代女性 窓ガラスが割れ、頭部切創(軽傷)
		60代女性 窓ガラスが割れ、足切創
	八幡市	40歳男性 転倒による右上肢打撲(軽傷)
		47歳女性 転倒による右鎖骨部打撲(軽傷)
		47歳女性 看板直撃による後頭部打撲(軽傷)
		39歳男性 トラック横転による右肘挫創(軽傷)
	向日市	確認中 強風にあおられ転倒(軽傷)
長岡京市	65歳女性 強風にあおられ倉庫に衝突し、肋骨 骨折及び頭部軽傷	
	男性 強風にあおられ転倒、肩部打撲 (軽傷)	
大山崎町	50代女性 自宅のガラスが破損し、切創(軽傷)	
亀岡市	軽傷者4名(詳細調査中)	

住家被害	一部損壊 394棟 (城陽市35棟、木津川市1棟、精華町8棟、 京田辺市3棟、亀岡市345棟、南丹市2棟)
	その他 157棟 京都市 154棟 (住家、非住家の区別、被害の内容等は調査中) 北区1棟、上京区60棟、左京区12棟、中京区20棟、東山区1棟、 山科区1棟、下京区6棟、南区5棟、右京区41棟、伏見区6棟、 伏見区 (深草) 1棟 八幡市3棟 ・近隣からトタンが飛来し、自宅門柱とフェンスが破損 ・マンション敷地内のルーフテラス落下 ・玄関の扉が外れる

## 2 風雨の状況

### ○時間雨量 (上位3か所)

観測所	時間雨量	降雨時間
四ッ谷 (日吉町)	56mm	9/4 14:00~9/4 15:00
原地 (水資) (左京区)	53mm	9/4 14:00~9/4 15:00
宇津 (水資) (右京区)	51mm	9/4 14:00~9/4 15:00

### ○累加雨量 (上位3か所)

観測所	累加雨量	降雨時間
榎 (園部町)	113mm	9/4 19:00~9/5 00:00
園部 (国) (園部町)	108mm	9/4 19:00~9/5 00:00
田歌 (美山町)	107mm	9/4 12:00~9/5 01:00

### ○記録的短時間大雨情報

発表時間	時間雨量	観測場所
4日 14:58	約100mm	京都市左京区

### ○最大瞬間風速

市町村	地点	今日の最大値			備考
		(m/s)	風向	時分	
中京区	京都	39.4	南	14:34	
京田辺市	京田辺	34.4	南南西	14:54	観測史上最大
南丹市	美山	28.1	北東	14:33	観測史上最大
南丹市	園部	27.1	東南東	14:20	観測史上最大
京丹後市	間人	25.9	東	14:17	
舞鶴市	舞鶴	18.1	南西	16:13	
宮津市	宮津	17.7	東北東	14:09	
福知山市	福知山	14.0	西	14:58	

### 3 水位の状況等

#### (1) 河川

○氾濫注意水位を超過した観測所

河川・観測所	氾濫 注意水位	最高 水位	超えた日時
曾我谷川・余部（余部町）	1.50m	1.54m	9/4 15:00～9/4 16:00
福田川・網野橋	<u>1.50m</u>	<u>1.51m</u>	<u>9/4 20:00～9/4 21:00</u>
弘法川・下篠尾	<u>1.00m</u>	<u>1.05m</u>	<u>9/4 15:00～9/4 17:00</u>
筒川・伊根	<u>0.80m</u>	<u>0.94m</u>	<u>9/4 20:00～9/4 21:00</u>

#### (2) 排水ポンプ車

○福知山市（国2台、市2台）、舞鶴市（国2台）に配置。出動実績なし（撤収済み）

### 4 避難指示等の状況（最大）

○避難指示（緊急） なし

○避難勧告 5市1町 95,722世帯 214,474人

○避難準備・高齢者等避難開始 10市9町1村 274,635世帯 625,679人

## 5 避難の状況（自主避難者を含む）

合計 26市町村

12人

	最大避難世帯数 (単位：世帯)	最大避難者数 (単位：人)	現在の避難世帯数 (単位：世帯)	現在の避難者数 (単位：人)
京都市	-	約100※	-	6※
福知山市	316	445	0	0
舞鶴市	190	294	0	0
綾部市	121	258	0	0
宇治市	58	91	0	0
宮津市	70	103	0	0
亀岡市	調査中	138	0	0
城陽市	100	132	0	0
向日市	-	10	0	0
長岡京市	28	42	0	0
八幡市	66	103	0	0
京田辺市	51	81	0	0
京丹後市	44	50	0	0
南丹市	102	142	2	2
木津川市	61	92	0	0
大山崎町	18	29	0	0
久御山町	15	20	0	0
井手町	13	14	0	0
宇治田原町	10	14	0	0
笠置町	26	32	0	0
和束町	17	22	0	0
精華町	24	42	0	0
南山城村	13	14	0	0
京丹波町	115	242	調査中	4
伊根町	18	19	0	0
与謝野町	27	35	0	0
合計	-	2,564	-	12

※京都市の避難者数は現在調査中

## 6 道路規制状況（別紙1、2、3のとおり）

### （1）府管理道路

- 通行止区間：16箇所  
事前通行規制1箇所、倒木等15箇所
- 主な被災箇所
  - ・枚方亀岡線（亀岡市古世町）：落石
  - ・東掛小林線（亀岡市神原）：落石、倒木
  - ・宇治木屋線（和束町別所）：倒木

### （2）京都市管理道路

- 通行止区間：12箇所
- 主な被災箇所
  - ・渋谷街道：倒木
  - ・加茂街道：倒木
  - ・京都京北線（府道61号線）（北区上賀茂十三石山）：倒木
  - ・国道162号（北区中川中山）：倒木

### （3）市町村管理道路

- 通行止区間：37箇所
- 主な被災箇所
  - ・二ツ岩峠線（与謝野町）：崩土
  - ・二ゴロ線（福知山市）：倒木
  - ・城南半田線（南丹市）：倒木
  - ・童仙房多羅尾線（南山城村）：事前通行規制

## 7 交通機関

### （1）JR西日本

- 運休区間
  - JR京都線（京都～大阪） ※9/5 10:30現在
  - ※5日 5:30から架線トラブルにより運転見合わせ

### （2）その他私鉄

- 運休区間
  - 叡山電車鞍馬線（二軒茶屋～鞍馬）

### （3）京都丹後鉄道

- 運休区間 なし

### （4）京都市営地下鉄

- 運休区間 なし

## 8 ライフライン

### ○下水道（市町村）

- ・亀岡市 公共下水道のマンホールポンプの引きこみ柱が倒木により被災  
(汚水処理への影響確認中)  
特定環境保全公共下水道のマンホールポンプが停電のため停止  
(汚水処理への影響確認中)
- ・長岡京市 今里雨水ポンプ場 停電のため停止 (4日20時 復電(通常運転))  
栗生マンホールポンプ 停電のため停止 (発動発電機で運転中)

### ○府営水道

木津浄水場導水ポンプ所 停電 (復旧済み)

### ○府流域下水道

- ・停電等が発生しているが、自家発電装置の稼働等により、水処理施設は全浄化センターで運転中 (4日18時 復電、全浄化センターで通常運転)

## 9 停電（関西電力）

総停電件数 (のべ) 約 165,000軒 (9/5 9:00現在)  
未復旧 (停電中) 約 43,000軒 (9/5 9:00現在)

## 10 教育関係

### (1) 学校施設の休校状況 ※京都市立学校分を除く

○特別支援学校 1校 (京都府立聾学校)

### (2) 学校施設の被害状況 ※京都市立学校分を除く

○小学校 15校 (屋根破損、フェンス破損、倒木等)

○中学校 6校 (門扉破損、屋根破損等)

○府立学校 6校 (屋根破損、防球ネット柱破損、電線破断、看板等倒壊、倒木)

### (3) 文化財の被害状況 (別紙4のとおり)

○国指定等 15件：国宝2件、重要文化財10件、登録有形文化財2件、史跡1件  
(屋根破損、扉破損、倒木等)

○府指定等 10件：指定建造物6件、登録建造物1件、名勝2件、  
文化財環境保全地区1件 (金物破損、漆喰壁剥落、倒木等)

○京都市内文化財施設 11件

## 11 医療施設（病院）関係

○停電 10件 (9件復旧済み、1件復旧中 (京都市立京北病院))

## 12 社会福祉施設関係

○停電中 11件 (6件復旧済み、5件復旧中 (亀岡市、南丹市、京丹波町))

○一部損壊 2件 (亀岡市、京丹波町)

通行規制箇所一覧表(9月5日9時30分現在)

①府管理道路(事前通行規制)

Table with columns: 整理番号, 道路名, 場 所, 発生日時, 解除日時, 24時間交通量, 被害状況, 実施した通行規制内容, 規制延長, 迂回距離, 路線名, 孤立集落, 案署名, 開放の見通し, 備考(被災の規模等), 分類

②府管理道路(崩土等)

Table with columns: 整理番号, 道路名, 場 所, 発生日時, 解除日時, 24時間交通量, 被害状況, 実施した通行規制内容, 規制延長, 迂回距離, 路線名, 孤立集落, 案署名, 開放の見通し, 備考(被災の規模等), 分類

通行規制箇所一覧表 (9月5日9時30分現在)

③ 高速道路

整理番号	土木事務所名	路線名	場所	発生日時	解除日時	24時間交通量	被害状況	実施した通行規制内容	規制延長	被災延長	迂回路	路線名	孤立集落	集落名	開放の要通し	備考(被災の規模等)	分類
1		名神高速道路	高槻JCT~八日市IC	9/4 14:55	9/5 5:00												
2		新名神高速道路	城陽JCT~八幡京田辺IC	9/4 14:55	9/5 8:00												
3		京滋ハイパス	大山崎JCT~瀬田東JCT	9/4 14:55	9/5 5:00												
4		京都縦貫自動車道	長岡京IC~大山崎JCT	9/4 14:55	9/5 5:00												
5		京滋科自動車道	城陽IC~木津IC	9/4 14:55	9/5 8:00												
6		第二京阪道路	枚方東IC~巨勢池IC	9/4 14:55	9/5 5:00												
6箇所																	
③ 高速道路																	

④ 直轄国道

整理番号	土木事務所名	路線名	場所	発生日時	解除日時	24時間交通量	被害状況	実施した通行規制内容	規制延長	被災延長	迂回路	路線名	孤立集落	集落名	開放の要通し	備考(被災の規模等)	分類
1		国道9号	京都市大枝谷掛~亀岡市篠王子	9/4 15:15	9/4 22:30		樹木のため	通行止め	4.7								
2		国道9号	西大橋(右京区,西京区境)	9/4 15:20	9/4 19:20		自動車横断のため	通行止め									
2箇所																	
④ 直轄国道																	





## 市町村管理道路(京都市除く)

種別	路線名	被害状況	実施した通行規制内容
町道	豊年線(与謝野町)	高潮による道路冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
町道	二ツ岩峠線(与謝野町)	崩土	通行止め
市道	城南半田線(半田)(南丹市)	倒木	通行止め
市道	水取天王線(京田辺市)	倒木等	通行止め
村道	童仙房多羅尾線(南山城村)	事前規制	通行止め
林道	三国越線(南山城村)	事前規制	通行止め
市道	ニゴロ線(福知山市)	倒木	通行止め
市道	五條通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め
市道	竹屋町通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め
市道	童宮通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め
市道	四條通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め
市道	厳島通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め
市道	宮古通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め
市道	富士通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め
市道	小野田線(綾部市)	倒木	通行止め
市道	宇治志津川線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	屋し谷久世谷線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	一里山寺山線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	伊勢田105号線(宇治市)	倒木等	通行止め
林道	白川林道(宇治市)	倒木等	片側規制
町道	栄3丁目南3の通り線(久御山町)	屋根が飛んできた	通行止め
町道	場外2号線(久御山町)	倒木	通行止め
町道	北川顔・東一口線(久御山町)	倒木	通行止め
町道	東一口・古川線(久御山町)	倒木	通行止め
町道	北川顔2号線(久御山町)	ビニールハウスが飛んできている	通行止め
町道	島田1号線(久御山町)	事業所の壁が飛んできた	通行止め
農道	北川顔・東一口線道路の1号線を越えた道路(久御山町)	倒木	通行止め
市道	津田天王線(京田辺市)	倒木	通行止め
町道	僧坊・里線(精華町)	ブロック塀倒壊	通行止め
町道	東畑35号線(精華町)	倒竹	通行止め
町道	東畑・鳥谷線(精華町)	倒竹	通行止め
町道	精華台12号線(精華町)	大型テント飛散	通行止め
町道	下粕69号線(歩専)(精華町)	車庫屋根が倒壊	通行止め
林道	林道横川線(笠置町)	倒木	通行止め
市道	市道小山中西中央線(南丹市)	倒木	通行止め(一部区間)
市道	市道正尺小山東町線(南丹市)	アンダーパスの冠水	通行止め(一部区間)
市道	市道殿谷若森線(南丹市)	倒木	通行止め(一部区間)
市道	市道八坂上草線(南丹市)	電柱倒壊	通行止め(一部区間)
市道	三宅保津小橋線(亀岡市)	基準水位超過	通行止め

37箇所(通行止め・車輛規制含む)

1箇所(路肩規制)

## 台風 21 号による文化財被害について（第 2 報 5 日午前 10 時現在）

平成 30 年 9 月 5 日  
文化財保護課

被害状況 12 社寺等 計 25 件（国指定登録等 15 件、府指定登録等 10 件）

## 1 国指定登録等

区分	名称等	被害状況
国宝	大報恩寺本堂（上京区）	強風等による檜皮のめくれ
	二条城二ノ丸御殿大広間（中京区）	南面飾金具が落下多数、瓦落下
	仁和寺金堂（右京区）	下部（正面西端）外れ、横猿金物の破損多数
重要文化財	京都府庁旧本館（上京区）	ガラス窓の一部破損、バルコニー扉の蝶番破損等
	二条城鳴子門（中京区）	扉破損
	二条城東南隅櫓（中京区）	瓦落下
	八坂神社本殿（東山区）	正面水切り銅板が半分ほどめくれる
	泉涌寺仏殿（東山区）	瓦一部落下
	仁和寺御影堂（右京区）	板唐戸金具が破損
	仁和寺二王門（右京区）	降棟の瓦落下
	仁和寺南大門（右京区）	瓦一部落下
	仁和寺北大門（右京区）	扉框の割け
登録有形文化財	仁和寺宸殿（右京区）	檜皮のめくれ拡大
	仁和寺勅使門（右京区）	扉の彫刻に破損
史跡	賀茂御祖神社境内（下鴨神社）（左京区）	倒木

## 2 府指定登録等

区分	名称等	被害状況
指定	平野神社拝殿（北区）	倒木による倒壊
	建仁寺向唐門（東山区）	門金物の破損
	建仁寺法堂（東山区）	落し金、一部破損
	建仁寺正鐘楼（東山区）	漆喰壁の剥落
	建仁寺庫裏（東山区）	瓦の落下（未指定の大玄関を含む）
	穴太寺本堂（亀岡市）	建物被害（詳細確認中）
登録（建造物）	穴太寺庫裏（亀岡市）	建物被害（詳細確認中）
名勝	穴太寺庭園（亀岡市）	倒木多数
	龍潭寺庭園（亀岡市）	倒木多数
文化財環境保全地区	蔀田野神社（亀岡市）	石灯籠・玉垣の倒壊、倒木