

台風第21号による被害等の状況について(第5報)

平成30年9月7日
14時00分現在
京都府災害対策本部
075-414-4472

※京都市の被害状況は9月7日(金)9:00時点

1 人的被害・住家被害

人的被害	負傷者	54名
	西京区	82歳女性 風に煽られ転倒し左大腿部骨折(重傷) 67歳男性 運転中のトラックが横転(軽傷) 80代女性 歩行中に転倒(軽傷) 60代男性 自宅屋根から転落(軽傷) <u>30代女性 飛来物による負傷(軽傷)</u> <u>10歳未満女性 飛来物による負傷(軽傷)</u> <u>50代男性 トラック横転による負傷(軽傷)</u> <u>50代男性 バイク転倒による負傷(軽傷)</u> <u>50代男性 飛来物が頭に当たり負傷(軽傷)</u> <u>40代女性 強風により窓ガラスが割れ負傷(軽傷)</u> <u>80代女性 自宅窓ガラスが顔等に当たり負傷(軽傷)</u>
	北区	80代男性 飛来した看板に当たり転倒し擦過傷等(軽傷) 80代女性 突風により扉が閉まり左腕を負傷(軽傷) 70代男性 転倒し左膝を負傷(軽傷) 102歳女性 風に煽られ転倒し右側頭部負傷(軽傷)
	上京区	74歳女性 右前腕負傷(軽傷)
	下京区	60代男性 落下した京都駅天井のガラスにより頭部を切傷(軽傷) 21歳女性 落下した京都駅天井のガラスにより右手親指を切傷(軽傷) 32歳男性 飛来物により後頭部を割傷(軽傷) 83歳男性 風に煽られ転倒しまぶたの上を裂傷(軽傷) 68歳女性 突風で開いた扉で左肩打撲(軽傷)
	右京区	<u>56歳女性 自転車走行中風に煽られ転倒(軽傷)</u> <u>83歳男性 庭で脚立から転落し負傷(軽傷)</u> <u>67歳男性 扉で頭部を打ち付け負傷(軽傷)</u> <u>75歳男性 屋根材が落ち負傷(軽傷)</u> <u>71歳男性 強風により窓ガラスが割れ負傷(軽傷)</u> <u>59歳男性 風に煽られ転倒(軽傷)</u>
	伏見区	40代女性 強風で閉まった扉に右手が挟まり負傷(軽傷)
	木津川市	40代男性 左背中と左膝にけが(軽傷)
	精華町	50代女性 風にあおられ転倒し、頭部切創、右指負傷指変形
	久御山町	34歳男性 24号巨椋交差点トラック横転、腰部痛、

		全身打撲（軽傷）
	43歳男性	事業所のシャッターが外れて体に当たり、前頭部と右腕切創（軽傷）
	71歳女性	学校の歩道で倒れ、後頭部挫創（軽傷）
	45歳男性	京滋バイパスでトラック横転、左腕5cm切創、左膝擦過傷（軽傷）
宇治市	50代男性	倒木により骨盤骨折（重傷）
	40代女性	窓ガラスが割れ、左腕切創（軽傷）
	50代女性	窓ガラスが割れ、頭部切創（軽傷）
	60代女性	窓ガラスが割れ、足切創
八幡市	40歳男性	転倒による右上肢打撲（軽傷）
	47歳女性	転倒による右鎖骨部打撲（軽傷）
	47歳男性	看板直撃による後頭部打撲（軽傷）
	39歳男性	トラック横転による右肘挫創（軽傷）
城陽市	48歳男性	風にあおられ転倒し後頭部打撲（軽傷）
	30歳男性	自動扉が外れ、割れたガラスで右手第5指、右かかと切創（軽傷）
	70歳女性	強風にあおられ転倒し、後頭部打撲（軽傷）
	47歳男性	2階建てのプレハブが壊れ、事務所内の机等で胸部打撲（軽傷）
京田辺市	65歳男性	塀からの転落による左足骨折（重傷）
向日市	女性	強風にあおられ転倒（軽傷）
長岡京市	65歳女性	強風にあおられ倉庫に衝突し、肋骨骨折及び頭部軽傷
	35歳男性	強風にあおられ転倒、肩部打撲（軽傷）
大山崎町	50代女性	自宅のガラスが破損し、切創（軽傷）
亀岡市	30歳女性	<u>屋外で作業中、隣家の屋根部材が飛来し、左下腿部負傷（軽傷）</u>
	27歳男性	<u>屋外で作業中、飛来した看板が当たり、臀部負傷（軽傷）</u>
	71歳女性	<u>屋外に出たところ、屋根瓦が飛来し顔面負傷（軽傷）</u>
住家被害	一部損壊	888棟（京都市312棟（北区53棟、上京区13棟、中京区34棟、東山区2棟、山科区2棟、南区12棟、右京区46棟、西京区24棟、伏見区126棟、）、向日市24棟、長岡京市23棟、大山崎町34棟、八幡市40棟、城陽市81棟、木津川市8棟、精華町14棟、京田辺市3棟、亀岡市345棟、南丹市2棟、京丹波町2棟）
	床下浸水	京丹後市1棟

※上記の他、左京区で86歳男性が、倒壊家屋から救出（外傷なし）

※現在調査中の建物被害（概数）

北区8棟、上京区82棟、左京区7棟、下京区11棟、西京区3棟

※宇治市で一部損壊76件窓口問い合わせあり。調査中。

2 風雨の状況

○時間雨量（上位3か所）

観測所	時間雨量	降雨時間
四ッ谷（日吉町）	56mm	9/4 14:00～9/4 15:00
原地（水資）（左京区）	53mm	9/4 14:00～9/4 15:00
宇津（水資）（右京区）	51mm	9/4 14:00～9/4 15:00

○累加雨量（上位3か所）

観測所	累加雨量	降雨時間
榎（園部町）	113mm	9/4 19:00～9/5 00:00
園部（国）（園部町）	108mm	9/4 19:00～9/5 00:00
田歌（美山町）	107mm	9/4 12:00～9/5 01:00

○記録的短時間大雨情報

発表時間	時間雨量	観測場所
4日 14:58	約100mm	京都市左京区

○最大瞬間風速

市町村	地点	今日の最大値			備考
		(m/s)	風向	時分	
中京区	京都	39.4	南	14:34	
京田辺市	京田辺	34.4	南南西	14:54	観測史上最大
南丹市	美山	28.1	北東	14:33	観測史上最大
南丹市	園部	27.1	東南東	14:20	観測史上最大
京丹後市	間人	25.9	東	14:17	
舞鶴市	舞鶴	18.1	南西	16:13	
宮津市	宮津	17.7	東北東	14:09	
福知山市	福知山	14.0	西	14:58	

3 水位の状況等

(1) 河川

○氾濫注意水位を超過した観測所

河川・観測所	氾濫注意水位	最高水位	超えた日時
曾我谷川・余部（余部町）	1.50m	1.54m	9/4 15:00～9/4 16:00
福田川・網野橋	1.50m	1.51m	9/4 20:00～9/4 21:00
弘法川・下篠尾	1.00m	1.05m	9/4 15:00～9/4 17:00
筒川・伊根	0.80m	0.94m	9/4 20:00～9/4 21:00

(2) 排水ポンプ車

○福知山市（国2台、市2台）、舞鶴市（国2台）に配置。出動実績なし（撤収済み）

4 避難指示等の状況（最大）

○避難指示（緊急） なし

○避難勧告 5市1町 95,722世帯 214,474人

○避難準備・高齢者等避難開始 10市9町1村 274,635世帯 625,679人

5 避難の状況（自主避難者を含む）

	最大避難世帯数 (単位：世帯)	最大避難者数 (単位：人)	現在の避難世帯数 (単位：世帯)	現在の避難者数 (単位：人)
京都市	-	185 ※	-	※
福知山市	316	445	0	0
舞鶴市	190	294	0	0
綾部市	121	258	0	0
宇治市	58	91	0	0
宮津市	70	103	0	0
亀岡市	-	138	0	0
城陽市	100	132	0	0
向日市	-	10	0	0
長岡京市	28	42	0	0
八幡市	66	103	0	0
京田辺市	51	81	0	0
京丹後市	44	50	0	0
南丹市	102	142	1	2
木津川市	61	92	0	0
大山崎町	18	29	0	0
久御山町	15	20	0	0
井手町	13	14	0	0
宇治田原町	10	14	0	0
笠置町	26	32	0	0
和束町	17	22	0	0
精華町	24	42	0	0
南山城村	13	14	0	0
京丹波町	115	242	0	0
伊根町	18	19	0	0
与謝野町	27	35	0	0
合計	-	2,649	-	2

※京都市の避難者数は現在調査中

6 道路規制状況（別紙1、2、3のとおり）

(1) 府管理道路

○通行止区間：5箇所

○主な被災箇所

- ・宇治木屋線（和束町別所）：倒木
- ・伏見柳谷高槻線（長岡京市奥海印寺～大阪府境）：電柱倒壊
- ・柚原向日線（亀岡市柏原）：倒木

(2) 京都市管理道路

○通行止区間：43箇所

○主な被災箇所

- ・渋谷街道：倒木
- ・加茂街道：倒木
- ・京都京北線（府道61号線）（右京区京北下中町～井戸町）：倒木
- ・国道162号（北区中川中山）：倒木

(3) 市町村管理道路

○通行止区間：29箇所

○主な被災箇所

- ・二ツ岩峠線（与謝野町）：崩土

7 交通機関

(1) JR西日本

○運休区間 なし

(2) その他私鉄

○運休区間

叡山電車鞍馬線（二軒茶屋～鞍馬）

※二軒茶屋～市原は、9月8日中に運転再開予定

※市原～鞍馬は、相当な被害が発生しているため運転再開の見込みが立たない状況

(3) 京都丹後鉄道

○運休区間 なし

(4) 京都市営地下鉄

○運休区間 なし

8 ライフライン

○下水道（市町村）

- ・京都市 停電による左京区岩倉、北部地域（大原地区他）及び京北特定環境保全公共下水道区域におけるマンホールポンプの停止（発動発電機、バキューム車で対応中）
- ・亀岡市 引き込み柱の倒木による公共下水道のマンホールポンプの被災（復旧済み）
停電による公共下水道のマンホールポンプの停止（復旧済み）
停電による特定環境保全公共下水道のマンホールポンプの停止（復旧済み）
- ・長岡京市 今里雨水ポンプ場 停電のため停止（復旧済み）
栗生マンホールポンプ 停電のため停止（復旧済み）
- ・南丹市 停電による汚水中継ポンプ施設等の停止（八木町農集排以外復旧済み）
（八木町農集排は発動発電機、汚泥吸引車で対応中）
- ・久御山町 停電によるマンホールポンプの停止（復旧済み）
- ・井手町 停電によるマンホールポンプの停止（復旧済み）
- ・宇治田原町 宇治田原浄水場 停電のため停止（復旧済み）
郷ノ口汚水中継ポンプ場 停電のため停止（復旧済み）
- ・京丹波町 停電によるマンホールポンプの停止（復旧済み）

○上水道（市町村）

- ・京都市 停電による断水
右京区(高雄、長刀)、伏見区(桃山) (解消済み)
左京区(静原地区・貴船地区) (給水活動中)
右京区(宕陰地区) (自家用水で対応中)
北区(中川・小野郷) (給水活動中)
停電による施設停止
西京区(外畑) (給水活動中、断水なし)
- ・長岡京市 停電による断水
集合住宅(奥海印寺東条、緑が丘、今里2丁目内)) (解消済み)
竹の里団地 (解消済み)
停電による送水ポンプ停止
浄土谷・柳谷配水池(給水車による配水池への補給で対応
(断水なし))
- ・宇治市 停電による断水
炭山地区(解消済み)、笠取地区(解消済み)
- ・久御山町 停電による断水
島田地区(解消済み)

○府営水道

木津浄水場導水ポンプ所 停電（復旧済み）

○府流域下水道

- ・停電等が発生しているが、自家発電装置の稼働等により、水処理施設は全浄化センターで運転中（4日18時 復電、全浄化センターで通常運転）

9 停電（関西電力）

総停電件数 約 165,000軒
未復旧（停電中） 約 6,330軒 (9/7 14:00現在)

10 教育関係

(1) 学校施設の休校状況

- 小学校 3校 (公立3校)
- 中学校 1校 (公立1校)
- 小中学校 1校 (公立1校)
- 特別支援学校 1校 (公立1校)
- 専修・各種学校 0校 (私立0校)

(2) 学校施設の被害状況

○<公立学校>

- ・幼稚園 10園 (ガラス破損、パネル破損等)
- ・小学校 133校 (屋根破損、フェンス破損、倒木等)
- ・中学校 59校 (門扉破損、屋根破損等)
- ・小中学校 3校
- ・高等学校 47校 (屋根・門扉・ガラス・防風ネット等破損 等)
- ・特別支援学校 15校 (倒木、ガラス破損等)
- ・閉校施設 6校

○<私立学校>

- ・幼稚園 36件 (遊具倒壊、保育室一部浸水、屋根破損、正門倒壊、ウッドデッキ屋根破損、園庭樹木倒木等)
- ・小学校 3件 (門扉横転、屋根一部損壊、倒木等)
- ・高等学校 (中高一貫校を含む) 14件 (校庭への倒木、校名看板破損、プール棟トタン屋根損壊・落下、テニスコート物品保管庫破損、渡り廊下破損等)
- ・専修・各種学校 11件 (学生寮の階段・通路破損、ガラス窓破損、校門門扉倒壊、ベランダ天井ボード破損、テレビアンテナ損壊等)

(3) 文化財の被害状況 (別紙4のとおり)

- 国指定等 125件：国宝9件、重要文化財74件、登録有形文化財5件、特別史跡・特別名勝2件、史跡・名勝1件、史跡23件、特別名勝2件、名勝7件、天然記念物1件、重要文化的景観1件 (本殿等倒壊、屋根・扉・壁等破損、倒木等)
- 府指定等 97件：指定 (建造物43件、史跡1件、名勝2件)、登録 (建造物6件) 暫定登録 (建造物24件、史跡・名勝1件、史跡2件) 文化的景観1件、文化財環境保全地区17件 (屋根・扉・壁・金物等破損、倒木等)

※ 府文化財保護課調べ

11 医療施設 (病院等) 関係

- 停電 11件 (病院10件、薬局1件：全て復旧済み)

※ 府健康福祉部調べ

12 社会福祉施設関係

- 停電 30件 (全て復旧済み)
- 断水 3件 (全て復旧済み)
- ガス停止 2件 (全て復旧済み)
- 一部損壊 4件 (長岡京市、亀岡市、南丹市、京丹波町)

※ 府健康福祉部調べ

1 3 商工観光関係

- 企業施設関係（店舗・設備破損等） 260件
京都市80件、宇治市39件、亀岡市35件、南丹市33件、城陽市22件、
長岡京市16件、八幡市14件、久御山町11件、京丹波町6件、京田辺市1件、
精華町1件、井手町1件、南山城村1件
- 観光関係（施設破損等） 5件
亀岡市3件、京都市1件、宇治市1件

1 4 農林水産関係 被害額 1,128 百万円（継続調査中）

(1) 農作物・農業関係施設被害

- 農作物等（倒伏・浸水他） 28.07 ha（京都市, 向日市, 宇治市, 八幡市,
京田辺市, 木津川市, 久御山町,
井手町, 宇治田原町, 亀岡市,
京丹波町）
- 果樹（果実損傷・落下他） 32.60 ha（京都市, 木津川市）
- パイプハウス等（全壊他） 1,489 棟（京都市341, 向日市19, 大山崎町6,
宇治市27, 城陽市60, 八幡市257,
京田辺市25, 木津川市43,
久御山町225, 井手町17, 精華町56,
宇治田原町13, 南山城村3,
亀岡市173, 南丹市218, 京丹波町5,
綾部市）
- 農機具庫等（全壊他） 108 棟（京都市37, 向日市30, 宇治市,
京田辺市, 久御山町22,
宇治田原町3, 南山城村, 亀岡市7,
南丹市6）
- 農機具関係機械（水没他） 15 台（亀岡市15）
- 畜産関係施設（屋根破損・停電他） 45 棟（城陽市10, 亀岡市18, 南丹市15,
京丹波町2）
- 茶棚・果樹棚（全壊他） 23 件（八幡市14, 京田辺市8,
宇治田原町）
- 有害鳥獣関連施設（飛散） 2 件（宇治田原町, 亀岡市）

(2) 農地・農業用施設関係被害

- 農地（畦畔崩壊） 1 件（京都市）
- 農業用施設
 - ・頭首工 5 件（京都市）
 - ・水路（法面崩壊他） 5 件（京都市）
 - ・道路（法面崩壊） 2 件（京都市）

(3) 林業関係被害

- 倒木 調査中（京都市, 大山崎町, 亀岡市）
- 林産施設等 6 件（京都市3, 城陽市, 井手町,
南山城村）

(4) 林道・治山関係被害

- 治山関係 1 件（南丹市）

(5) 水産関係被害

- 主要定置網（一部破網） 2 件（宮津市2）

15 府営住宅の被害

- ・岩倉長谷、三室戸、八幡軸、常盤、久世、穴川団地で停電による断水（復旧済み）
- ・青戸団地にて屋根破損（避難中）
- ・屋賀上団地にて雨戸、屋根破損
- ・三室戸団地にて屋根破損、その他の団地で雨漏り等の被害

16 都市公園等の被害

○都市公園

- ・嵐山公園 倒木等103本
- ・鴨川公園 倒木等80本

○淀川河川公園背割堤地区

- ・倒木等200本以上 ※さくらであい館等の一部のエリアを除き、当面の間閉園する見込み

○河川

- ・鴨川（半木の道） 倒木、桜柵損壊等

通行規制箇所一覧表(9月7日14時00分現在)

別紙1

①府管理道路(事前通行規制)

整理番号 番号	土木事務 所名	路線名	場所	発生日時	解除日時	24時間 交通量	被害状況	実施した通行 規制内容	規制 延長	被災 延長	迂回 道路	路線名	孤立 集落	集落名	開放の 見通し	備考(被災の規模等)	分類
①事前通行規制																	
0箇所																	

②府管理道路(崩土等)

整理番号 番号	土木事務 所名	路線名	場所	発生日時	解除日時	24時間 交通量	被害状況	実施した通行 規制内容	規制 延長	被災 延長	迂回 道路	路線名	孤立 集落	集落名	開放の 見通し	備考(被災の規模等)	分類
崩土																	
0箇所																	
路面冠水																	
4	乙訓	伏見柳谷高槻線	長岡京市奥海印寺～大坂府境	9/4 15:50		679	電柱が倒壊しており、修繕作業のため	通行止め	4.0		有	国道171号	無				倒木
6	山城南	宇治木屋線	和東町大字別所(犬打峠)	9/4 16:00		513	倒木(巨木一本)のため	通行止め	3.0		有	和東町道	無				倒木
14	山城南	奥山田射場線	和東町湯船	9/4 20:00		690	倒木・倒竹、電気線切断	通行止め	3.0		有	大規模迂回	無				倒木
9	南丹	国道162号	南丹市美山町長尾～美山町深見	9/4 16:30		1,262	倒木のため(京都市内)	通行止め	1.0		有	佐々江下中線、園部平屋線	無				倒木
12	南丹	柚原向日線	亀岡市柏原	9/4 15:00		574	倒木のため	通行止め	0.5		有	大規模迂回路	無				倒木
倒木・その他																	
5箇所																	
②崩土等																	
5箇所																	
①+②府管理道路 計																	
5箇所																	

京都市管理道路(7日9時現在)

種別	路線名	被害状況	実施した通行規制内容
市道	加茂街道	倒木	通行止め
市道	上鳥羽経67号線	倒木	通行止め
国道	367号	倒木	通行止め
国道	162号	倒木	通行止め
国道	477号	倒木	通行止め(2箇所)
府道	西陣杉坂線(府道31号線)	倒木	通行止め
府道	下鴨大津線(府道30号線)	倒木	通行止め(解除)
市道	日吉南通	倒木	通行止め
府道	京都京北線(府道61号線)	倒木	通行止め
市道	三条通	倒木	通行止め(解除)
府道	渋谷街道	倒木	通行止め
市道	中久世経6号線	小屋倒壊	通行止め
府道	宇多野嵐山山田線	渡月橋の欄干倒壊	歩道通行止め
市道	鑑石通	倒木	通行止め
府道	雲ヶ畑下杉坂線(府道107号)	倒木	通行止め
市道	鷹峯3号線	倒木	通行止め
市道	千束御室線	倒木	通行止め
市道	大宮5号線	倒木	通行止め
市道	西賀茂35号線	倒木	通行止め
府道	上黒田貴船線(府道361号線)	倒木	通行止め
府道	京都広河原美山線(府道38号線)	倒木	通行止め(2箇所)
市道	二ノ瀬市原線	倒木	通行止め
市道	山科日ノ岡経12号線	倒木	通行止め(解除)
市道	山科西野山経61号線	倒木	通行止め
市道	渋谷蹴上線(東山ドライブウェイ)	倒木	通行止め(解除)
市道	山科日ノ岡経5号線	倒木	通行止め
市道	山科勤修寺経91号線	倒木	通行止め(解除)
市道	山科安朱経8号線	倒木	通行止め(解除)
市道	山科西野緯3号線	倒木	通行止め(解除)
市道	清閑寺緯2号線	倒木	通行止め
市道	山科西野経32号線	倒木	通行止め
市道	木屋町通	倒木	通行止め(解除)
府道	京都日吉美山線(府道50号)	倒木	通行止め
市道	松尾嵐山緯68号線	倒木	通行止め
府道	沓掛西大路五条線	倒木	通行止め
府道	久多広河原(府道110号)	倒木	通行止め
府道	麻生古屋梅ノ木線(府道781号)	倒木	通行止め(解除)
府道	佐々里井戸線(府道370号線)	倒木	通行止め(解除)
府道	中地熊田線(府道38号線)	倒木	通行止め
市道	小野郷1号線	倒木	通行止め
市道	中川1号線	倒木	通行止め
市道	西賀茂3-1号線	倒木	通行止め

市道	今熊野経14号線	倒木	通行止め
市道	梅津緯61号線	倒木	通行止め
市道	嵯峨経184号線	倒木	通行止め
市道	嵯峨緯128号線	倒木	通行止め
市道	花脊1号線	倒木	通行止め
市道	松尾嵐山経66号線	倒木	通行止め
市道	桃山緯86号線	倒木	通行止め(解除)
市道	牛尾道	倒木	通行止め
市道	上賀茂経13号線	倒木	通行止め
市道	八幡宮清田線	倒木	通行止め(解除)
市道	山科御陵経62号線	倒木	通行止め(解除)
市道	久世高田1号線	バス停の屋根が飛散	通行止め

43 箇所(通行止め)

0 箇所(車輛規制)

市町村管理道路

種別	路線名	被害状況	実施した通行規制内容
町道	豊年線(与謝野町)	高潮による道路冠水	通行止め(一部区間)(解除)
町道	二ツ岩峠線(与謝野町)	崩土	通行止め
市道	城南半田線(半田)(南丹市)	倒木	通行止め(解除)
市道	水取天王線(京田辺市)	倒木等	通行止め(解除)
村道	童仙房多羅尾線(南山城村)	事前規制	通行止め(解除)
林道	三国越線(南山城村)	事前規制	通行止め(解除)
市道	ニゴロ線(福知山市)	倒木	通行止め(解除)
市道	五條通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)(解除)
市道	竹屋町通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)(解除)
市道	竜宮通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)(解除)
市道	四條通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)(解除)
市道	厳島通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)(解除)
市道	宮古通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)(解除)
市道	富士通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)(解除)
市道	小野田線(綾部市)	倒木	通行止め(一部区間)(解除)
市道	宇治志津川線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	屋し谷久世谷線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	一里山寺山線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	伊勢田105号線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	滝ヶ谷森線(宇治市)	倒木等	通行止め
林道	白川林道(宇治市)	倒木等	片側規制
林道	谷山林道(宇治市)	倒木等	通行止め
林道	仙郷山林道(宇治市)	倒木等	通行止め
林道	仙郷山2号林道(宇治市)	倒木等	通行止め
町道	栄3丁目南3の通り線(久御山町)	屋根が飛んできた	通行止め(解除)
町道	場外2号線(久御山町)	倒木	通行止め(解除)
町道	北川顔・東一口線(久御山町)	倒木	通行止め(解除)
町道	東一口・古川線(久御山町)	倒木	通行止め(解除)
町道	北川顔2号線(久御山町)	ビニールハウスが飛んできている	通行止め(解除)
町道	島田1号線(久御山町)	事業所の壁が飛んできた	通行止め
農道	北川顔・東一口線道路の1号線を越えた道路(久御山町)	倒木	通行止め(解除)
市道	津田天王線(京田辺市)	倒木	通行止め
町道	僧坊・里線(精華町)	ブロック塀倒壊	通行止め
町道	東畑35号線(精華町)	倒竹	通行止め
町道	東畑・鳥谷線(精華町)	倒竹	通行止め
町道	精華台12号線(精華町)	大型テント飛散	通行止め
町道	下粕69号線(歩専)(精華町)	車庫屋根が倒壊	通行止め
林道	林道横川線(笠置町)	倒木	通行止め(解除)
町道	湯船朝宮線(和束町)	倒木	通行止め(解除)
市道	市道小山中西中央線(南丹市)	倒木	通行止め(解除)
市道	市道正尺小山東町線(南丹市)	アンダーパスの冠水	通行止め(解除)
市道	市道殿谷若森線(南丹市)	倒木	通行止め(解除)

市道	市道八坂上草線(南丹市)	電柱倒壊及び倒木	通行止め(解除)
市道	三宅保津小橋線(亀岡市)	基準水位超過	通行止め
町道	下植野線(大山崎町)	倒木	通行止め(解除)
町道	2-18南谷川沿い(井手町)	倒木	通行止め(解除)
市道	竹の径(向日市)	倒竹	通行止め
市道	1027号線(向日市)	電線の干渉	車道通行止め
市道	2028号線(向日市)	周辺の外壁が散乱	通行止め
市道	2113号線(向日市)	周辺の外壁が散乱	通行止め
市道	2103号線(向日市)	倒木	通行止め
市道	物集女幹線	電柱倒壊	通行止め(解除)
市道	2107号線(向日市)	倒木	路肩規制(解除)
市道	6012号線(向日市)	倒木	通行止め(解除)
市道	6023号線(向日市)	倒木	通行止め(解除)
市道	余部古川線(亀岡市)	倒木	通行止め
市道	中山神原線(亀岡市)	倒木	通行止め
市道	平松寒谷線(亀岡市)	倒木	通行止め
市道	曾我部東別院線(亀岡市)	倒木	通行止め
市道	大野万願寺線(亀岡市)	倒木	通行止め
市道	神原線(亀岡市)	倒木	通行止め
市道	安町南条線(亀岡市)	倒木	通行止め

※その他、宇治市の山間地地域内市道で通行規制箇所あり(箇所数等詳細不明)

29 箇所 (通行止め・車輛規制含む)

1 箇所 (路肩規制)

台風 21 号による文化財被害について（第 5 報 7 日午後 2 時現在）

平成 30 年 9 月 7 日
文化財保護課

被害状況 115 社寺等 計 222 件（国指定登録等 125 件、府指定登録等 97 件）

[国指定登録等]

国宝：9 件、重要文化財：74 件、登録有形文化財：5 件、特別史跡・特別名勝：2 件、史跡・名勝：1 件、史跡：23 件、特別名勝：2 件、名勝：7 件、天然記念物：1 件、重要文化的景観：1 件

[府指定登録等]

指定（建造物：43 件、史跡：1 件、名勝：2 件）、登録（建造物：6 件）、暫定登録（建造物：24 件、史跡・名勝：1 件、史跡：2 件）、文化的景観：1 件、文化財環境保全地区：17 件

1 国指定登録等

区分	名称等	被害状況
国宝	大徳寺方丈及び玄関（北区）	背面雲門庵の檜皮がめくれ、東妻面木連格子が破損し一部脱落、瓦が一部落下、正面中央欄間落下
	大報恩寺本堂（千本釈迦堂）（上京区）	強風等による檜皮のめくれ
	北野天満宮本殿（上京区）	拝殿部分妻板、破損
	二条城二ノ丸御殿大広間（中京区）	南面飾金具が落下多数、瓦落下
	知恩院三門（東山区）	扉の破損
	仁和寺金堂（右京区）	下部（正面西端）外れ、横猿金物の破損多数
	醍醐寺金堂（伏見区）	瓦が一部破損
	三宝院殿堂表書院（伏見区）	南面屋根降棟瓦の落下
	石清水八幡宮本社（八幡市）	瑞籬西側の彫刻が外れる
重要文化財	大徳寺仏殿（北区）	南東降棟の瓦がめくれる
	大徳寺勅使門（北区）	樹木折損により北西隅檜皮が破損、扉軸が破損
	龍源院本堂（北区）	西面檜皮が一部破損、竹ノ節欄間落下、襖亀裂破損
	瑞峯院本堂（北区）	襖絵及び杉戸の破損
	平野神社本殿（北区）	檜皮めくれ
	北野天満宮西廻廊（上京区）	檜皮が一部めくれる、箱棟一部破損
	京都府庁旧本館（上京区）	ガラス窓の一部破損、バルコニー扉の蝶番破損等
	冷泉家住宅（上京区）	土塀丸瓦が一本破損
	同志社有終館（上京区）	北面の一部鉄板葺が野地ごとめくれ、落下
	知恩寺御影堂（左京区）	降棟が大部分落下
	知恩寺釈迦堂（左京区）	降棟瓦落下
	知恩寺阿弥陀堂（左京区）	降棟瓦落下
	知恩寺御廟（左京区）	石塔破損落下
	聖護院書院（左京区）	こけらめくれ、瓦落下により雨漏り

清風荘主屋（左京区）	建具、天井等の破損
旧三井家下鴨別邸（左京区）	煉瓦塼、石灯籠倒壊
二条城鳴子門（中京区）	扉破損
二条城東南隅櫓（中京区）	瓦落下
知恩院大方丈（東山区）	西妻面木連格子の破損
知恩院小方丈（東山区）	欄間が外れ、破損
知恩院大庫裏（東山区）	棟瓦等の破損
知恩院小庫裏（東山区）	棟瓦等の破損
知恩院経蔵（東山区）	倒木による軒瓦破損
良正院本堂（東山区）	棟瓦の破損
良正院表門（東山区）	棟瓦の破損
八坂神社本殿（東山区）	正面水切り銅板が半分ほどめくれる
泉涌寺仏殿（東山区）	隅棟袈瓦破損落下、上層風鐸落下
清水寺三重塔（東山区）	受平瓦（初重・二重東西面南端部）がまくれ上り、割損
清水寺鐘楼（東山区）	留蓋（北東隅）の割損、飛散
地主神社本殿（東山区）	檜皮一部破損
地主神社拝殿（東山区）	建物傾斜、檜皮一部破損
東福寺二王門（東山区）	漆喰壁の剥落
東福寺東司（東山区）	利根丸瓦の落下
東福寺禅堂（東山区）	南妻懸魚の鰭が落下、利根丸瓦の落下
東福寺常楽庵開山堂（東山区）	露盤破損、建具破損
東福寺常楽庵客殿（普門院）（東山区）	南妻面の木連格子、破損落下
東福寺常楽庵塔司寮（書院）（東山区）	棟積・雁振瓦等破損、落下
本願寺虎之間（下京区）	檜皮葺の一部破損
本願寺阿弥陀堂門（下京区）	檜皮葺の一部剥離
仁和寺御影堂（右京区）	板唐戸金具が破損、向拝軒樋の外れによる垂木の折損
仁和寺二王門（右京区）	降棟の瓦落下、北東降棟鬼瓦の脱落
大覚寺客殿（正宸殿）（右京区）	鴨居・土壁落下＋襖（模写）戸が外れる
大覚寺宸殿（右京区）	襖（模写）戸が外れる。天井板割れなど破損。妻木連格子破損。
妙心寺法堂（右京区）	扉の破損
妙心寺大方丈（右京区）	腰障子破損、樋落下
妙心寺玄関（右京区）	檜皮のめくれ
妙心寺小方丈附廊下（右京区）	こけら葺の剥がれ
天球院本堂（右京区）	隅棟獅子口落下、棟積み崩れ

	教王護国寺（東寺）南大門（南区）	瓦一部落下
	教王護国寺（東寺）北大門（南区）	扉框の割け
	御香宮神社本殿（伏見区）	檜皮がめくれる
	御香宮神社表門（伏見区）	東大鬼がずれ、周辺の瓦が落下
	三宝院殿堂勅使の間（伏見区）	南面屋根下棟瓦の落下
	三宝院殿堂庫裏（伏見区）	南面屋根下棟瓦の落下
	宝塔寺本堂（伏見区）	亀腹の漆喰剥落
	宝塔寺四脚門（伏見区）	板扉の破損
	善峯寺多宝塔（西京区）	宝鎖（相輪の鎖部分）が外れる
	聴竹居本屋（大山崎町）	屋根瓦、銅板の剥がれが拡大し、雨漏り
	聴竹居閑室（大山崎町）	大部分の軒先の銅板が下地ごと剥がれる
	萬福寺大雄宝殿（宇治市）	瓦が一部破損、建具破損
	萬福寺天王殿（宇治市）	妻板壁の破損
	萬福寺祠堂（宇治市）	降棟の破損
	萬福寺祖師堂（宇治市）	瓦が一部破損、建具破損
	萬福寺鼓楼（宇治市）	瓦が一部破損、建具破損、漆喰壁剥落
	萬福寺禅堂（宇治市）	棟瓦の破損
	萬福寺大庫裏（宇治市）	瓦が一部破損、建具破損
	萬福寺三門（宇治市）	棟瓦の破損、建具破損、漆喰壁剥落
	萬福寺総門（宇治市）	瓦が一部破損、建具破損、漆喰壁剥落
	萬福寺松隠堂開山堂（宇治市）	留蓋のずれ
	萬福寺松隠堂舍利殿（宇治市）	棟瓦の破損
	萬福寺松隠堂寿蔵（宇治市）	瓦が一部破損
	石清水八幡宮摂社若宮社本殿（八幡市）	妻面の檜皮がめくれる
	石清水八幡宮摂社若宮殿社本殿（八幡市）	檜皮がめくれる
	石清水八幡宮摂社狩尾社本殿（八幡市）	檜皮の剥がれ
登録有形文化財	仁和寺宸殿（右京区）	檜皮のめくれ拡大、高欄架木が一部折損、上半部が脱落、渡廊下の棟瓦が落下
	仁和寺黒書院（右京区）	北面板戸が外れ、破損
	仁和寺白書院（右京区）	降棟の瓦が落下、建具一部損傷
	仁和寺勅使門（右京区）	棧唐戸透彫彫刻が破損、銚金具が脱落
	玉田神社本殿（久御山町）	檜皮葺の捲れ拡大、樋・建具が破損
特別史跡及び特別名勝	鹿苑寺（金閣寺）庭園（北区）	倒木多数
	醍醐寺三宝院庭園（伏見区）	茶室枕流亭こけら屋根、土塀瓦屋根き損、高木裂損・倒木多数
史跡及び名勝	嵐山（右京区）	渡月橋欄干破損

史跡	賀茂別雷神社境内（上賀茂神社）（北区）	倒木、土塀の一部が損壊
	大徳寺境内（北区）	倒木数本
	船岡山（北区）	倒木数十本、稻荷社本殿・拝殿倒壊
	御土居（北野天満宮内）（上京区）	倒木
	伊藤仁斎宅（古義堂）跡ならびに書庫（中京区）	書庫瓦落下
	賀茂御祖神社境内（下鴨神社）（左京区）	倒木数十本
	南禅寺境内（左京区）	倒木
	栗栖野瓦窯跡（左京区）	倒木多数
	旧二条離宮（中京区）	倒木
	神泉苑（中京区）	倒木多数
	本願寺境内（下京区）	倒木 10 本程度、土塀倒壊
	教王護国寺（東寺）境内（南区）	穴門扉損壊、土塀瓦損傷
	仁和寺御所跡（右京区）	倒木数十本、宸殿屋根損傷、土塀損傷
	大覚寺御所跡（右京区）	倒木数十本、勅使門屋根損傷
	高山寺境内（右京区）	百数十本倒木、倒木により開山堂及び金堂の屋根が棄損、石築地損傷
	醍醐寺境内（伏見区）	倒木百本以上、清滝宮拝殿屋根棄損等
	長岡宮跡（向日市）	枝折れ、倒木多数。整備工事中の大極殿院地区東屋の塗装はがれ等
	乙訓古墳群（向日市・長岡京市）	倒木多数
	久津川古墳群（城陽市）	倒木
	石清水八幡宮境内（八幡市）	数十本倒木、灯籠倒壊
大住車塚古墳（京田辺市）	枝折れ	
大安寺旧境内附石橋瓦窯跡（井手町）	倒木	
丹波国分寺跡（亀岡市）	倒木 10 本	
特別名勝	金地院庭園（左京区）	土塀の一部が損壊
	法金剛院青女滝（右京区）	高木裂損、倒木多数
名勝	曼殊院書院庭園（左京区）	土塀、境内建物建具棄損
	成就院庭園（東山区）	高木裂損、倒木多数
	円山公園（東山区）	倒木多数
	涉成園（下京区）	倒木多数、建造物（縮遠亭他）一部棄損
	滴翠園（下京区）	澆花堂茶室こけら屋根き損、清浄亭露地寄付倒壊、旧仏飯所西側の板塀倒壊、鐘楼西側門の傾倒、倒木数本
	御室（サクラ）（右京区）	桜木 2 本裂損
	雙ヶ岡（右京区）	倒木多数

天然記念物	深泥池生物群集（北区）	倒木多数
重要文化的 景観	宇治の文化的景観	構成要素（岩井鑑三商店、山本家住宅・製茶場、 通円茶屋）の瓦落下、雨どい損壊

2 府指定登録等

区分	名称等	被害状況
指定（建造物）	平野神社拝殿（北区）	倒壊
	禪林寺（永観堂）阿弥陀堂（上京区）	樹木が倒れ掛かり、屋根破損
	妙覚寺本堂（上京区）	一部建具の破損
	妙覚寺祖師堂（上京区）	障子、ガラス戸破損
	妙覚寺大門（上京区）	軒樋の破損
	妙覚寺華芳塔堂（上京区）	瓦落下
	妙顕寺本堂（上京区）	正面向拝軒樋落下、縁束が外側に傾斜等
	妙顕寺三菩薩堂（上京区）	棧唐戸ごと内法・切目長押脱落、棧唐戸破損等
	妙顕寺鬼子母神堂（上京区）	南妻木連格子破損、熨斗瓦一部落下等
	妙顕寺客殿（上京区）	正面障子外れ、障子紙一部破損、背面窓破損
	妙顕寺釈迦堂（上京区）	隅棟瓦落下
	妙顕寺表門（上京区）	瓦一部落下
	真正極楽寺（真如堂）元三大師堂（左京区）	降棟瓦落下
	真正極楽寺（真如堂）三重塔（左京区）	初重及び三重の瓦、めくれ、落下
	吉田神社本殿（左京区）	倒木により、檜皮が破損
	知恩院鎮守堂（東山区）	倒木による建物の傾斜
	建仁寺向唐門（東山区）	門金物の破損
	建仁寺法堂（東山区）	落し金、一部破損
	建仁寺正鐘楼（東山区）	漆喰壁の剥落
	建仁寺庫裏（東山区）	瓦の落下
	建仁寺西門（東山区）	楣が脱落
	泉涌寺泉涌水屋形（東山区）	倒木が屋根に倒れ掛かり、屋根を破損
	東福寺経蔵（東山区）	東面棧瓦破損落下
	玉鳳院鐘楼（右京区）	木部破損、建物ずれ
	玉鳳院唐門（右京区）	棧唐戸等破損
	梅宮大社境内社若宮社（右京区）	大木が倒れ掛かり、破損
	梅宮大社境内社護王社（右京区）	大木が倒れ掛かり、破損
	梅宮大社楼門（右京区）	金剛柵の脱落
	清凉寺本堂（右京区）	建具の脱落、壁板落下、木部破損

	清涼寺山門（右京区）	降棟瓦落下、敷平瓦落下
	智積院三神社本殿・運徹蔵・藤森社（東山区）	倒木による屋根棄損、棟瓦落下、倒木による棟瓦棄損
	本願寺西山別院本堂（西京区）	背面漆喰壁落下
	南真経寺本堂（向日市）	壁漆喰の剥落、ガラス戸1カ所破損
	南真経寺開山堂（向日市）	ガラス戸4カ所破損
	長岡天満宮本殿（長岡京市）	檜皮のめくれ
	萬松院開山堂（宇治市）	壁漆喰の剥落、附表門の板扉の破損
	龍興院開山堂（宇治市）	棟瓦の破損
	獅子林院開山塔（宇治市）	板扉の破損
	宝蔵院開山塔（宇治市）	棟瓦及び軒瓦の破損
	善法律寺本堂（八幡市）	倒木により、大棟鬼瓦が落下破損
	朱智神社本殿（京田辺市）	倒木により、檜皮屋根・棟瓦破損。獅子口が割れる
	八幡宮社本殿（亀岡市）	倒木により銅板屋根が破損
	穴太寺本堂（亀岡市）	建物被害（詳細確認中）
登録（建造物）	楊谷寺本堂（長岡京市）	屋根瓦の落下、外壁剥落、障子破損
	荒見神社境内社御霊社（城陽市）	倒木による屋根の破損
	大智寺本堂（木津川市）	降棟の雁振瓦落下、降棟破損。漆喰壁剥落
	大智寺山門（木津川市）	扉板の部分破損
	松尾神社拝殿（木津川市）	東西漆喰壁剥落
	穴太寺庫裏（亀岡市）	建物被害（詳細確認中）
史跡	萬福寺境内（宇治市）	倒木多数、史跡内建造物棟瓦破損及び漆喰壁剥落
名勝	穴太寺庭園（亀岡市）	倒木多数
	龍潭寺庭園（亀岡市）	倒木3本
暫定登録（建造物）	北野天満宮老松社（上京区）	正面側檜皮めくれ
	本隆寺客殿（上京区）	降棟の瓦落下
	本隆寺表門（上京区）	棟瓦の破損
	本隆寺西門（上京区）	扉板破損
	法華寺本堂（上京区）	屋根瓦の落下
	要法寺本堂（左京区）	瓦及び扉の破損
	要法寺開山堂（左京区）	瓦及び扉の破損
	安祥院地藏堂（東山区）	降棟の瓦が落下、宝珠落下破損
	安祥院山門（東山区）	瓦の一部が破損
	正林寺本堂（東山区）	瓦一部落下
	正林寺阿弥陀堂（東山区）	倒木により瓦破損
	正林寺三門（東山区）	門金物の破損

	智積院大書院（東山区）	降棟瓦落下
	智積院本坊（庫裏）（東山区）	煙出し瓦落下
	教王護国寺（東寺）西院輦庫（南区）	土壁剥落、瓦一部落下
	観智院庫裏（南区）	瓦一部落下
	御香宮神社北門（伏見区）	扉の蝶番が破損
	宝塔寺客殿（伏見区）	降棟雁振瓦等の破損落下
	宝塔寺仁王門（伏見区）	軒際平瓦の捲り上がり
	法嚴寺（牛尾観音）本堂（山科区）	北西面壁の漆喰が剥落
	角宮神社本殿（長岡京市）	樹木の折損により屋根瓦・雨樋が破損
	乗願寺本堂（長岡京市）	屋根瓦が多数落下破損。正面扉のガラス破
	許波多神社本殿（宇治市）	千木が外れ、堅魚木ズレる
	許波多神社田中社本殿（宇治市）	木部破損
暫定登録 （史跡及び名勝）	岩船寺境内（木津川市）	倒木多数
暫定登録 （史跡）	龍潭寺境内（亀岡市）	倒木多数
	穴太寺境内（亀岡市）	倒木多数
文化的景観	向日市西ノ岡の竹の径・竹林景観	倒竹多数
文化財環境 保全地区	八幡宮社（右京区）	倒木 10 本
	天満神社（城陽市）	倒木
	荒見神社（城陽市）	倒木
	平井神社（城陽市）	倒木
	正法寺（八幡市）	庫裏玄関壁剥落、山門の瓦が落下破損
	朱智神社（京田辺市）	倒木
	咋岡神社（京田辺市）	倒木
	棚倉孫神社（京田辺市）	倒木
	天神社（京田辺市）	倒木
	白山神社（木津川市）	倒木
	和伎座天乃夫岐売神社（木津川市）	倒木
	松尾神社（木津川市）	倒木、鳥居崩壊
	相楽神社（木津川市）	倒木、拝殿北漆喰壁剥落
	高神社（井手町）	倒木
	玉津岡神社（井手町）	倒木
	蕨田野神社（亀岡市）	石灯籠・玉垣の倒壊、倒木
	荒井神社（南丹市）	拝殿・社務所の瓦が一部破損、倒木多数