

資料65 地下水の環境基準の達成状況等（25年度）

項目名	区分	概況調査	汚染井戸周辺地区調査	継続監視調査
		超過地点数 / 調査地点数	超過地点数 / 調査地点数	超過地点数 / 調査地点数
カドミウム		0 / 35	—	—
全シアン		0 / 35	—	—
鉛		0 / 35	0 / 1	2 / 2
六価クロム		0 / 35	—	—
砒素		0 / 35	0 / 7	8 / 10
総水銀		0 / 35	1 / 20	4 / 4
アルキル水銀		—	0 / 1	0 / 2
P C B		0 / 15	—	—
ジクロロメタン		0 / 37	—	0 / 25
四塩化炭素		0 / 37	—	0 / 36
塩化ビニルモノマー		0 / 37	—	1 / 43
1,2 - ジクロロエタン		0 / 37	—	0 / 25
1,1 - ジクロロエチレン		0 / 37	—	0 / 43
1,2 - ジクロロエチレン		0 / 37	—	0 / 43
1,1,1 - トリクロロエタン		0 / 37	—	0 / 40
1,1,2 - トリクロロエタン		0 / 37	—	0 / 25
トリクロロエチレン		0 / 37	—	1 / 43
テトラクロロエチレン		0 / 37	—	6 / 43
1,3 - ジクロロプロペン		0 / 26	—	—
チウラム		0 / 26	—	—
シマジン		0 / 26	—	—
チオベンカルブ		0 / 26	—	—
ベンゼン		0 / 37	—	0 / 25
セレン		0 / 35	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		2 / 37	1 / 5	6 / 9
ふっ素		0 / 35	0 / 6	5 / 6
ほう素		0 / 35	—	2 / 3
1,4 - ジオキサン		0 / 37	—	—

（注） 超過地点数とは環境基準等を超過した地点数です。