

こんなにすごかった台風第23号の被害

京都府の北中部に大きなつめあとを残した台風第23号。
当時の被害の様子を振り返ってみましょう。

各地で大きな被害があったんだよ



京丹後市

市内のあちこちで河川がはん濫して、家屋や田畑が浸水しました。がけ崩れなどで家屋の全壊(※)や、道路の寸断、また、市内全域で強風により屋根が吹き飛ばされる被害もありました。



がけ崩れで全壊した家屋(京丹後市弥栄町)



竹野川のはん濫で浸水した田畑(京丹後市丹後町)



車が土砂で流されてる



寸断された国道178号(京丹後市久美浜町)

キーワード

- 【全壊】** 強風などにより建物としての形をほとんどとどめない様子
- 【半壊】** 半分程度壊れている様子
- 【一部損壊】** なんとか住むことはできるが、一部壊れている様子
- 【床上浸水】** 家屋の1階の床以上に水がつく状態
- 【床下浸水】** 床上浸水にいたらないが、もう少しで床に水がつく状態

宮津市

市街地を流れる大手川がはん濫し、宮津小学校や市役所の浸水のほか、住宅では1,585戸が床上浸水(※)、900戸が床下浸水(※)の被害となりました。滝馬地区では大規模な土石流が発生して家屋が土砂で押しつぶされ、市内全体では4名の尊い命が失われました。日本三景で知られる天橋立では松の大木が強風で193本も倒れました。



はん濫した大手川(宮津市)



土石流にうずもれた家や車(宮津市滝馬)



宮津市役所前

● 松の木の再利用 ●

天橋立は、宮島(広島県)、松島(宮城県)と並び日本三景として知られる景勝地です。台風で倒れた松の木は、「天橋立名松リバーズ実行委員会」によりベンチなどに再利用されました。



松並木がきれいな天橋立

台風で倒れた木で作られたベンチ。たくさんの人に利用されています



すごい風だったんだね

根元から折れた天橋立の松の大木(天橋立公園地内)