参考資料１

第７回高浜発電所に係る地域協議会 説明・協議事項

▶　高浜発電所３・４号機に係る積み残し課題

○高浜４号機のトラブル

区　　分	トラブル発生日	積み残し課題	これまでの府の対応	今回協議会での対応
一次系冷却配管からの水漏れ	H28.2.20 発生	－	■ H28.3. 9 ４号機トラブル知事への説明 （関電森中常務執行役員） ■ H28.3.30 第６回地域協議会議題（４号機トラブルの原因と対策） ■ H28.5.26 現地調査（４号機） ■ H28.6.8 第１回地域協議会幹事会議題（４号機トラブルの原因と対策）	【関西電力から対応状況の説明】 【原子力規制庁からの見解】
原子炉の緊急停止（検知器）	H28.2.29 発生	緊急停止に至った原因の追及と対策		

○避難計画

区　　分	積み残し課題	今回協議会での対応
実効性ある避難計画	避難道路整備財源の確保	【資源エネルギー庁からの状況説明】 【内閣府からの状況説明】

▶　高浜発電所１・２号機に係る安全性

区　　分	審査認可日	審査区分	今回協議会での対応
運転期間延長審査	H28.4.20	原子炉設置変更許可 ＊新規制基準に基づく審査	【原子力規制庁から審査結果の説明】
	H28.6.10	安全対策等工事計画認可	
	H28.6.20	運転期間延長認可	

区　　分	積み残し課題	今回協議会での対応
取り替えできない部分の安全性	■ 原子炉容器の安全性 ■ 原子炉格納容器の安全性 ■ コンクリート構造物の安全性	【関西電力から対策等の説明】
その他設備等の安全性	■ 中央制御盤の交換（アナログからデジタル化）による誤作動等	
	■ 原子炉格納容器蒸気発生器加振試験	
	■ 難燃ケーブルへの交換（非難燃ケーブルの防火措置による難燃性）　等	