

台風第18号による大雨の被害等の概要について

平成29年9月22日 8時00分現在
京 都 府 災 害 対 策 本 部
(0 7 5 - 4 1 4 - 4 4 7 2)

1 主な被害

(1) 人的被害 負傷者2人(重傷1人、軽傷1人)

宇治市 63歳女性 自転車走行中、風にあおられ転倒、救急搬送済(右大腿部骨折)(重傷)
京都市下京区 75歳男性 飛来したトタンが接触し、右まぶた擦過傷(軽傷)

(2) 住家被害

	一部破損(棟)	床上浸水(棟)	床下浸水(棟)
福 知 山 市	2	0	31
舞 鶴 市	0	2	25
綾 部 市	0	0	2
城 陽 市	1	0	0
京 丹 後 市	0	<u>79</u>	<u>482</u>
宮 津 市	<u>1</u>	<u>19</u>	<u>343</u>
伊 根 町	0	12	22
与 謝 野 町	0	<u>11</u>	<u>168</u>
計	<u>4</u>	<u>123</u>	<u>1,073</u>

(3) 非住家被害

舞 鶴 市 店舗等浸水 9棟
京丹後市 河川氾濫による倉庫の崩落 1棟
福知山市 土砂災害による小屋の倒壊 1棟
伊 根 町 倉庫等浸水 23棟
与謝野町 倉庫等浸水 20棟

(4) 河川の氾濫による被害

小西川、久美谷川、福田川、竹野川、佐濃谷川 他(全て溢水)
筒川(一部破堤)

2 雨量・水位の状況

(1) 時間雨量(上位5カ所)

日和田(網野町) : 73mm(17日 21:00~22:00)
網野橋(網野町) : 67mm(17日 21:00~22:00)
堂谷橋(与謝野町) : 61mm(17日 21:00~22:00)
夜久野(夜久野町) : 60mm(17日 20:00~21:00)
岩 戸(宮津市) : 56mm(17日 21:00~22:00)

※記録的短時間大雨情報

第1号:京丹後市網野町付近 約90mm(17日21:30)

第2号:宮津市付近及び与謝野町付近 約90mm(17日22:00)

第3号:京丹後市丹後町付近及び伊根町付近 約90mm(17日22:30)

(2) 累加雨量 (上位5カ所)

宮津 (宮津市)	: 207 mm
上世屋 (宮津市)	: 200 mm
日和田 (網野町)	: 197 mm
岩戸 (宮津市)	: 180 mm
下野条 (福知山市)	: 179 mm

(3) 水位 (氾濫危険水位超過河川)

犀川 (綾部市)、牧川、和久川、土師川 (福知山市)、大手川 (宮津市)、川上谷川、佐濃谷川、福田川、宇川、竹野川 (京丹後市)、筒川 (伊根町)、野田川 (与謝野町)

3 道路通行規制状況 (京都府管理道路及び府内高速道路関係)

9箇所¹で通行止め

別紙のとおり (京都縦貫自動車道 21日17時通行止め解除)

4 道路通行規制状況 (京都市管理道路)

市道牛尾道 (京都市山科区鎌研ぎ橋～管理用道路1号橋) 17日16:50～18日6:25

※倒木の危険があるため

5 避難指示等の状況

○避難指示 (すべて解除)

綾部市 (一部)	2, 984世帯、	6, 639人
与謝野町 (一部)	775世帯、	1, 820人
合計	3, 759世帯、	8, 459人

○避難勧告 (すべて解除)

京都市 (一部)	916世帯、	2, 833人
福知山市 (全域)	36, 131世帯、	79, 145人
舞鶴市 (一部)	13, 336世帯、	28, 595人
綾部市 (一部)	4, 762世帯、	10, 282人
宮津市 (全域)	8, 594世帯、	18, 381人
京丹後市 (全域)	22, 752世帯、	56, 145人
伊根町 (一部)	164世帯、	395人
与謝野町 (全域)	9, 137世帯、	22, 343人
合計	95, 780世帯、	218, 099人

○避難準備・高齢者等避難開始 (すべて解除)

京都市 (一部)	82世帯、	181人
福知山市 (全域)	36, 131世帯、	79, 145人
舞鶴市 (全域)	40, 414世帯、	84, 164人
綾部市 (全域)	15, 566世帯、	34, 153人

宮津市（全域）	8, 594世帯、	18, 381人
向日市（一部）	349世帯、	877人
長岡京市（一部）	8, 154世帯、	19, 332人
京田辺市（一部）	590世帯、	1, 416人
京丹後市（全域）	22, 752世帯、	56, 145人
木津川市（全域）	29, 498世帯、	76, 027人
大山崎町（一部）	1, 200世帯、	3, 000人
笠置町（全域）	657世帯、	1, 405人
和束町（全域）	1, 712世帯、	4, 089人
南山城村（一部）	1, 248世帯、	2, 832人
京丹波町（全域）	6, 370世帯、	14, 672人
伊根町（全域）	911世帯、	2, 154人
与謝野町（全域）	9, 137世帯、	22, 343人
合計	183, 373世帯、	420, 316人

6 避難の状況

○避難者数（自主避難含む。）

	最大	現在
京都市	一世帯、42人	全市町村避難所閉鎖
福知山市	122世帯、189人	
舞鶴市	43世帯、72人	
綾部市	34世帯、61人	
宇治市	4世帯、7人	
宮津市	55世帯、76人	
亀岡市	1世帯、2人	
城陽市	10世帯、14人	
向日市	2世帯、3人	
長岡京市	7世帯、10人	
八幡市	5世帯、5人	
京田辺市	5世帯、6人	
京丹後市	一世帯、70人	
木津川市	20世帯、22人	
大山崎町	2世帯、4人	
宇治田原町	3世帯、3人	
笠置町	13世帯、15人	
和束町	16世帯、17人	
精華町	4世帯、7人	
南山城村	9世帯、10人	
京丹波町	24世帯、29人	
伊根町	18世帯、25人	
与謝野町	一世帯、139人	

7 交通機関の状況

J R山陰本線（園部～鳥取）運転見合わせ → 通常どおり運行（18日）

J R福知山線（篠山口～福知山）運転見合わせ→ 通常どおり運行（18日）

J R舞鶴線（綾部～東舞鶴）運転見合わせ → 通常どおり運行（18日）

J R関西本線（亀山～加茂）運転見合わせ → 通常どおり運行（18日）

京都丹後鉄道宮福線（全線） 一部運転休止

京都丹後鉄道宮舞線 運転見合わせ → 栗田～宮津間：運休。それ以外：一部列車を除き通常どおり運行（19日～）

京都丹後鉄道宮豊線 運転見合わせ → 一部列車を除き通常どおり運行（20日～）

※京都丹後鉄道は全路線で23日（土）から通常運行再開予定

8 府職員の派遣状況

京丹後市への業務支援（21日（木）、22日（金））

民家訪問、泥除却等の業務支援 10名/日 延べ 20名

京丹後市等への職員ボランティアの派遣（22日（金）～24日（日））

一般家屋の泥だし、掃除など 10名/日 延べ 30名

9 その他

○倒木（すべて対応済み）

和束町 町道原山線、一般府道奥山田射場線（和束町湯船）

木津川市 天理加茂木津線（府道47号）、国道163号（木津川市加茂町）

京田辺市 国道307号線

宇治市 市道218号

京都市 国道477号（京都市左京区花脊別所町）

国道367号旧道（京都市左京区八瀬近衛町～八瀬秋元町）

○市町村道路の被害

福知山市 市道4路線通行止め

宮津市 市道4路線通行止め 1路線片側通行

京丹後市 市道5路線通行止め

伊根町 町道4路線通行止め

与謝野町 町道3路線通行止め

○その他

木津川市 特別養護老人ホームのフェンスが倒れる。

京丹後市 軽トラック及び軽乗用車横転、搭乗者けがなし

伊根町 筒川の氾濫、近畿地方整備局排水ポンプ車2台、照明車2台 出動

京丹後市 市道上山新道線通行止めにより5世帯9名孤立（丹後町上山地区）

→19日14時30分解消

宇治田原町 老人福祉施設の駐車場の案内看板が倒れる、けが人なし

与謝野町 老人福祉施設の車両・倉庫等が浸水

宮津市 水道施設2箇所（配水管破損、土砂流入）

京都市 校舎等一部破損 2棟

府管理道路 通行規制箇所一覧表

(9月22日8時00分現在)

： 網掛部分は全面通行止継続中

整理番号	土木事務所名	路線名	場所	発生日時	解除日時	24時間交通量	被害状況	実施した通行規制内容	規制延長	被災延長	迂回路	路線名	備考(被災の規模等)
1	丹後	一	加悦岩滝自転車道線	与謝野町字石田～岩滝	9/17 20:30	9/19 10:30	0	野田川増水のため	全面通行止	0.50	無		
2	丹後	国	178号	京丹後市網野町浜詰	9/17 20:45	9/17 23:55	3767	路面冠水	全面通行止	0.15	有		
3	丹後	一	浅茂川下岡線	京丹後市網野町下岡～網野	9/17 21:30	9/18 13:30	5885	路面冠水	全面通行止	1.00	有		
4			京都縦貫自動車道	舞鶴大江IC～京丹後大宮IC	9/17 22:00	9/21 17:00		事前通行規制 ⇒ 崩土2カ所	全面通行止	21.50	有		
5	中丹西	主	山東大江線	福知山市大江町天田内～天座	9/17 22:00	9/18 16:30	64	事前通行規制(150mm)	全面通行止	6.30	有	国道175号	
6	中丹西	一	私市大江線	福知山市大江町在田～公庄(在田橋)	9/17 22:00	9/20 7:00	972	由良川増水のため →冠水後の点検・清掃	全面通行止	0.5	有		
7	丹後	一	大宮岩滝線	与謝野町大内～京丹後市三重	9/17 22:15	9/18 12:00	200	事前通行規制(120mm)	全面通行止	2.7	有	国道312号	
8	丹後	国	178号	京丹後市網野町新庄～木津	9/17 22:30	9/18 4:00	3767	路面冠水	全面通行止	4.0	有		
9	丹後	一	井辺平線	京丹後市弥栄町中～鞍内	9/17 22:46	9/18 14:30	601	災害(崩土)発生	全面通行止	6.7	有		
10	中丹西	一	綾部大江線	福知山市大江町二箇～三河(有路下橋)	9/17 23:30	9/18 17:30	540	由良川増水のため →冠水後の点検・清掃	全面通行止	0.4	有		
11	丹後	国	482号	京丹後市弥栄町黒部	9/17 23:45	9/18 10:20	5937	路面冠水	全面通行止	0.1	有		
12	丹後	主	宮津養父線	与謝野町岩屋～兵庫県境	9/17 23:50	9/18 15:00	2391	災害(崩土)発生	全面通行止	1.5	有		
13	丹後	国	312号	京丹後市大宮町谷内～三重(水戸谷)	9/18 0:20	9/18 7:30	16327	災害(崩土)発生	全面通行止	3.0	有		
14	中丹西	一	笹巻牧線	福知山市笹巻～下天津	9/18 0:30	9/18 10:30	1274	路面冠水	全面通行止	0.9	有		
15	中丹東	主	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市小橋～野原	9/18 3:00	9/18 12:00	897	事前通行規制(120mm)	全面通行止	3.5	有		
16	丹後	一	岡田浦明線	久美浜町三原	9/18 3:15		182	路肩決壊	全面通行止	0.5	有		
17	丹後	国	176号	与謝野町石川～石田	9/18 6:00	9/18 11:15	21884	路面冠水	全面通行止	1.0	有		
18	中丹西	主	綾部大江宮津線	福知山市大江町毛原～宮津市岩戸	9/18 6:00	9/18 9:00	2050	事前通行規制(150mm)	全面通行止	9.2	有		
19	中丹西	一	談夜久野線	夜久野町談、小牧	9/18 6:00	—	1634	災害(崩土)発生	片側通行	0.1	有		
20	中丹西	一	下野条上川口停車場線	福知山市大呂～上下大内間	9/17 22:35	—	566	災害(崩土)発生	片側通行	0.1	有		
21	中丹西	主	山東大江線	福知山市夜久野町才谷	9/17 21:41	—	734	災害(崩土)発生	片側通行	0.1	有		
22	中丹東	主	綾部大江宮津線	綾部市西坂	9/18 6:00	9/18 13:00	2861	災害(崩土)発生	片側通行	0.1	有		
23	中丹東	一	田井中田線	舞鶴市大山峠	9/18 6:00	—	1313	災害(崩土)発生	片側通行	0.1	有		
24	中丹東	一	内宮地頭線	舞鶴市地頭	9/18 6:00	9/18 13:00	1924	災害(崩土)発生	片側通行	0.1	有		
25	中丹東	主	舞鶴宮津線	舞鶴市上漆原	9/18 6:00	9/18 13:00	540	災害(崩土)発生	片側通行	0.1	有		
26	中丹東	一	物部西舞鶴線	綾部市物部	9/18 6:00	9/18 13:00	2657	災害(崩土)発生	歩道通行止	0.1	有		
27	丹後	国	312号	京丹後市大宮町谷内～水戸谷	9/18 7:30	9/18 —	16327	災害(崩土)発生	片側通行	3.0	有		
28	中丹西	一	小坂青垣線	福知山市夜久野町今西中	9/17 21:40	9/18 2:00	595	路面冠水	全面通行止	0.3	有		
29	丹後	主	野田川大宮線	与謝野町平地峠	9/18 1:00	9/18 17:00	4645	災害(崩土)発生	全面通行止	2.0	有		
30	丹後	国	178号	久美浜町平田	9/17 22:30	9/18 9:45	5563	路面冠水	全面通行止		有		
31	丹後	主	久美浜湊宮浦明線	久美浜町葛野	9/18 2:05	9/18 10:23	1717	路面冠水	全面通行止	0.3	有		
32	丹後	一	浜詰網野線	網野町浜詰	9/18 2:30		2490	災害(崩土)発生	全面通行止	0.5	有		
33	丹後	国	482号	丹後町成願寺	9/18 1:30	9/18 10:00	5937	路面冠水	全面通行止	0.5	有		
34	丹後	主	弥栄本庄線	伊根町野村	9/18 1:15	9/18 15:00	774	災害(崩土)発生	全面通行止	0.5	有		
35	丹後	一	尉ヶ畑布袋野線	久美浜町尉ヶ畑	9/18 10:00	9/18 19:30	378	災害(崩土)発生	全面通行止		有		
36	丹後	主	網野久美浜線	京丹後市網野町切畑	9/18 0:00	9/18 17:00	847	災害(崩土)発生	全面通行止	0.1	有		
37	丹後	一	中藤加悦線	与謝野町加悦奥	9/18 8:00		1642	災害(崩土)発生	全面通行止	1.2	有		
38	丹後	一	岩ヶ鼻須川線	宮津市外垣～日ヶ谷	9/18 10:30	9/18 15:00	843	災害(崩土)発生	全面通行止		有		
39	丹後	主	弥栄本庄線	弥栄町吉野	9/18 12:00	9/18 17:00	761	災害(崩土)発生	全面通行止		有		
40	中丹東	主	舞鶴宮津線	舞鶴市八戸地	9/18 6:00	—	540	路肩決壊	片側通行	0.1	有		
41	丹後	一	岡田浦明線	網野町岡田	9/18 3:15	9/18 11:30	182	災害(崩土)発生	全面通行止	0.5	有		
42	丹後	主	浜丹後線	京丹後市丹後町是安	9/18 7:00		2572	路肩決壊	全面通行止	1.5	有		
43	丹後	一	久僧伊根線	伊根町寺領～京丹後市丹後町碓峠	9/18 16:00		797	路肩決壊	全面通行止	2.0	有		
44	丹後	一	碓網野線	京丹後市丹後町吉永	9/18 15:00		793	災害(崩土)発生	全面通行止	5.0	有		
45	中丹東	一	物部西舞鶴線	舞鶴市上福井～城屋	9/19 12:00		546	路肩決壊	全面通行止	0.1	有		
46	丹後	一	栗田半島線	宮津市田井～島陰	9/18 8:30		1213	路肩決壊	全面通行止	1.5	有		
47	丹後	一	井辺平線	京丹後市弥栄町川久保	9/17 22:46		609	災害(崩土)発生	全面通行止	2.0	有		
48	丹後	一	間人港線	京丹後市丹後町間人	9/20 15:00	9/21 17:00	375	災害(崩土)発生	全面通行止	0.2	有		

平成29年台風第18号による農林水産関係被害の概要について

平成29年9月22日
京都府農林水産部

1. 被害状況（9月22日8時現在）

(1) 農地・農業用施設関係

①農地（畦畔崩壊等） 継続調査中

116箇所（京丹波町2、福知山市38、舞鶴市12、綾部市3、京丹後市4、伊根町44、与謝野町13）

②農業用施設 継続調査中

90箇所（亀岡市2、福知山市41、舞鶴市9、綾部市3、宮津市1、京丹後市2、伊根町15、与謝野町17）

・頭首工 2箇所（福知山市1、宮津市1）

・水路 57箇所（亀岡市1、福知山市30、舞鶴市8、伊根町9、与謝野町9）

・道路 31箇所（亀岡市1、福知山市10、舞鶴市1、綾部市3、京丹後市2、伊根町6、与謝野町8）

(2) 農作物・農業関係施設関係

①農作物 継続調査中

②農業関係施設

・パイプハウス

187棟（全壊11棟、大破1棟、中破1棟、小破166棟、調査中8棟） 継続調査中

（内訳）八幡市 5棟（小破5）

久御山町 3棟（小破3）

精華町 9棟（小破9）

南丹市 9棟（小破9）

宮津市 2棟（全壊2）

京丹後市 1棟（大破1）

伊根町 150棟（全壊9、中破1、小破140）

与謝野町 8棟（調査中8）

・農機具庫棟

数棟（小破1棟、調査中数棟）

継続調査中

（内訳）南丹市 1棟（小破1）

伊根町 数棟（調査中）

・畜産関係施設

3件（中破1件、調査中2件）

継続調査中

（内訳）福知山市 1件（中破1）

伊根町 2件（調査中2）

・農業関係機械

15台（調査中15台）

継続調査中

（内訳）伊根町 15台（調査中15）

・鳥獣防止柵

継続調査中

全壊：全く使用に耐えないか
流出又は埋没したもの
大破：被害程度が概ね
70%以上
中破：被害程度が概ね
30%以上70%未満
小破：ビニール破損等で修繕
して使用できるもの

(3) 林業関係

現在、調査中

(4) 林道・治山関係

①林道 41箇所 継続調査中

（内訳）福知山市 5箇所

宮津市 7箇所

京丹後市 20箇所

	伊根町	1箇所	
	<u>与謝野町</u>	<u>8箇所</u>	
②治山関係	<u>28箇所</u>		継続調査中
(内訳)	舞鶴市	7箇所	
	福知山市	<u>15箇所</u>	
	宮津市	調査中	
	京丹後市	1箇所	
	伊根町	1箇所	
	<u>与謝野町</u>	<u>4箇所</u>	

(5) 水産関係

①漁港	4箇所		継続調査中
(内訳)	舞鶴市	2箇所(ゴミ漂着)	
	宮津市	1箇所(ゴミ漂着)	
	京丹後市	1箇所(土砂流入)	
②施設	4箇所		継続調査中
(内訳)	舞鶴市	1箇所(屋根破損)	
	福知山市	1箇所(取水堰堤埋塞)	
	京丹後市	2箇所(屋根破損)	
③漁船	1隻		継続調査中
(内訳)	舞鶴市	1隻(他漁船が接触)	
④主要定置網			継続調査中
⑤その他漁具			継続調査中

沼田 理事農政課長事務取扱(4895) 湯浅 農政課企画政策担当副課長(4901)
--

台風第 18 号による被害等の概要について

平成 29 年 9 月 22 日
8 時 00 分 現在
総務企画課

1 学校関係被害状況

府立学校	<ul style="list-style-type: none">◆グラウンドの冠水 2 校 (宮津、網野間人分校)◆雨漏り 1 校 (東舞鶴浮島分校)◆校舎・体育館等浸水 3 校 (宮津、海洋、網野間人分校)◆窓ガラス破損 1 校 (田辺)◆倒木 2 校 (田辺、南丹)◆その他 8 校 (山城、北稜、城陽、田辺、木津、綾部東分校、網野、宇治支援)
小中学校	<ul style="list-style-type: none">◆グラウンド等の冠水 3 校 (宮津市立宮津小学校、宮津市立栗田小学校、京丹後市立丹後中学校)◆雨漏り、雨水流入等 3 校 (宮津市立吉津小学校、宮津市立栗田中学校、京丹後市立吉野小学校)◆法面崩土、土砂流入 4 校 (宮津市立栗田小学校、与謝野町立岩屋小学校、綾部市立八田中学校、宮津市立宮津中学校)◆窓ガラス破損 1 校 (与謝野町立三河内小学校)◆床上浸水 1 校 (宮津市立宮津中学校)◆その他 2 校 (京丹後市立間人小学校、京丹後市立大宮南小学校)

2 社会教育施設被害状況

所在地	施設名	被害状況
宮津市	日置公民館	雨漏り 2カ所
宮津市	養老公民館	風雨吹き込み 1カ所
与謝野町	松風庵	敷地内土砂流入
与謝野町	椿文化資料館	川側法面崩落

3 文化財被害状況

(1) 国指定等

	種 別	名 称	所在地	被害状況
1	重要文化財(建造物)	旧三上家住宅	宮津市河原	床下土間浸水
2	国史跡	成相寺旧境内	宮津市字成相寺	パノラマ展望台少し下の崖面が幅約15mに渡り崩落
3	国史跡	日吉ヶ丘・明石墳墓群	与謝野町字明石	法面小規模崩落
4	重要伝統的建造物群保存地区	与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区	与謝野町字加悦及び字後野の各一部	床下浸水 4棟

(2) 府指定等

	種 別	名 称	所在地	被害状況
1	文化財環境保全地区	如願寺・日吉神社文化財環境保全地区	宮津市字宮町	宮司宅裏、境内入口右手崖面が約 8 m にわたり崩落
2	文化財環境保全地区	竹野神社文化財環境保全地区	京丹後市丹後町字宮	境内に土砂流入
3	文化財環境保全地区	弥加宜神社文化財環境保全地区	舞鶴市大字森小字井根口	境内の樹木 1 本倒木