

9月7日からの大雨による被害等の状況について（第2報）

平成30年9月8日
13時00分現在
京都府災害対策本部
075-414-4472

1 人的被害・住家被害

(1) 人的被害

現時点で被害情報なし

(2) 住家被害

床上浸水 5棟（亀岡市4棟、京都市右京区1棟）

床下浸水 35棟（亀岡市33棟、京丹後市2棟）

一部損壊 2棟（京都市山科区1棟、亀岡市1棟）

2 風雨の状況

○時間雨量（上位3か所）

観測所	時間雨量	降雨時間
本梅（本梅町）	88mm	9/8 2:00 ~ 9/8 3:00
八木大橋（八木町）	78mm	9/8 2:00 ~ 9/8 3:00
三俣橋（旭町）	62mm	9/8 2:00 ~ 9/8 3:00

○累加雨量（上位3か所）

観測所	累加雨量	降雨時間
本梅（本梅町）	192mm	9/7 16:00 ~ 9/8 13:00
八木大橋（八木町）	167mm	9/7 22:00 ~ 9/8 13:00
三俣橋（旭町）	153mm	9/7 22:00 ~ 9/8 13:00

○記録的短時間大雨情報

発表時間	時間雨量	観測場所
8日 3:16	約100mm	亀岡市付近
8日 3:23	92mm	南丹市八木町八木大橋
8日 3:47	約90mm	京都市北区付近
	約90mm	京都市右京区南部付近
	約90mm	京都市右京区北部付近

3 水位の状況等

○氾濫危険水位を超過した観測所

河川・観測所	氾濫危険水位	最高水位	超えた日時
福田川・網野橋（網野町）	1.80m	1.96m	9/8 2:00 ~ 9/8 3:00

※京都市の被害状況は10時00分時点

○避難判断水位を超過した観測所

河川・観測所	避難判断水位	最高水位	超えた日時
桂川・保津橋（保津町）	3.50m	3.71m	9/8 5:00 ～ 9/8 10:00
犬飼川・並河橋（大井町）	2.10m	2.14m	9/8 4:00 ～ 9/8 5:00
福田川・網野橋（網野町）	1.50m	1.96m	9/8 2:00 ～ 9/8 4:00

4 道路規制情報

(1) 府管理道路

○通行止区間：6箇所

- ・宮前千歳線（亀岡市宮前町神前）：通行止（崩土）
- ・宮前千歳線（亀岡市千代川町北ノ庄）：通行止（路面決壊）
- ・茨木亀岡線（亀岡市東別院町小泉）：通行止（倒木、電柱倒れ）
- ・郷ノ口室河原線（南丹市八木町日置）：通行止（崩土）
- ・国道477号線（亀岡市宮前町宮川）：通行止（崩土）
- ・長谷八木線（亀岡市千代川町拝田）：通行止（崩土）

(2) 京都市管理道路

○通行止区間：1箇所

- ・府道宮ノ辻神吉線（京都市右京区京北細野町～市境）：通行止（倒木）

5 交通機関

(1) JR西日本

- 山陰本線：始発列車から馬堀駅～八木駅間で遅れ、一部運転取りやめ →通常運転

(2) 京都丹後鉄道

- 宮豊線網野～豊岡間運転見合わせ →通常運転

