

8月5日の大雨の被害状況等（第2報）

京都府災害警戒本部
8月5日23時00分現在
(075-414-4475)

1 主な被害

建物被害	京都市（住家・非住家の区別不明）						
		中京区	東山区	山科区	下京区	右京区	合計
	床上浸水	1軒	3軒	1軒	4軒	0軒	9軒
	床下浸水	1軒	2軒	1軒	39軒	0軒	43軒
	木津川市・床下浸水 3軒（住家）						
道路通行止	路線名	区間		開始	解除		
法面崩壊	府道上黒田貴船線	左京区鞍馬貴船町～右京区京北灰屋町滝ノ下		17:30	19:30		
停電	京都市北区 266軒 5日 15:53発生 16:57復旧						
その他	京都市 下京区須原通JR高架下で冠水のため、自動車1台水没 道路冠水 4件（山科区1件、下京区2件、右京区1件） 泉涌寺来迎院の杉（1本）が落雷で焼損 豊国神社の塀が落雷による倒木のため一部損壊 下京区京都駅前地下街ポルタに浸水し、一部店舗に被害が出たもよう（詳細確認中）						

2 雨量の状況

時間雨量50mm以上を観測した観測所

時間雨量測定箇所	時間雨量	降雨時間
日出（伊根町）	60mm	5日 18:00～19:00
別所（左京区）	57mm	5日 16:00～17:00
大川橋（舞鶴市）	51mm	5日 17:00～18:00
上黒田（右京区）	50mm	5日 16:00～17:00

累加雨量70mm以上を観測した観測所

累加雨量測定箇所	累加雨量	降雨時間
日出（伊根町）	87mm	15:00～21:30
伊根（伊根町）	73mm	13:50～21:30

3 水位の状況

(1) はん濫危険水位を超過した河川

箇所	はん濫危険水位	超えた日時
なし		

(2) はん濫注意水位を超過した河川

箇所	はん濫注意水位	超えた日時
なし		