

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

71

| | |
|-------|--|
| 施設名 | 東掛小林線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市曾我部町春日部 胡桃塚から五蔵通の府道法面 |
| 提案内容 | 法面全体の草刈り |
| 現在の状況 | 要望範囲は過去から地元の方が刈られ、府対応は歩道上の幅30cmのみ行っており法面对応はしていない状況である。 |



審査結果

実施①

| | |
|------|-----------------------------|
| 施設名 | 東掛小林線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市皆我部町春日部東上皆我谷 府道排水暗渠入口上流側 |
| 提案内容 | 柵設置 |

| | |
|-------|-----------------------------|
| 現在の状況 | 上流水路の整備、柵の設置共に農林の管轄であると考える。 |
|-------|-----------------------------|



審査結果

実施しない（道路区域外であり府管理施設でないため。）

| | |
|-------|--|
| 施設名 | 曾我谷川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市曾我部町春日部西山田 |
| 提案内容 | 排水路改修 |
| 現在の状況 | 排水管(φ 500)が右岸から直接露出 断面阻害にもなっている。 フラップゲート等の設置はない。 |



排水管の背後の状況



審査結果

実施② (フラップゲートを設置)



府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

75

| | |
|------|-----------------|
| 施設名 | 曾我谷川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市曾我部町春日部西上曾我谷 |
| 提案内容 | 護岸整備 |

| | |
|-------|----------------------------|
| 現在の状況 | 自然河岸の側方浸食 農地まで影響は及んでいない |
|-------|----------------------------|

現況写真

提案箇所上流
農地までに余地

提案箇所上流

自然河岸

自然河岸

位置図

平面図

| | |
|------|--------------------------------|
| 審査結果 | 実施しない（隣接地に影響が及んでいない。経過観察を続ける。） |
|------|--------------------------------|

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

76

| | |
|------|--------------------------------|
| 施設名 | 東掛小林線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市曾我部町寺 岩崎団地前 寺村バス停南50m 三叉路付近 |
| 提案内容 | 案内標識の設置 |

現在の状況
 府道東掛小林線は、直線道路である。市道の幅員は、4m程度であるが、府道交差部は、9mの幅員がある。市道側に一時停止の標識はない。府道には2.5m~3mの片側歩道があり、案内標識を設置するスペースはある。

位置図



平面図



現況写真



至る 南条交差点



至る 東掛

審査結果

実施しない（案内標識は、道路利用者の利便性に関するものであるため。）

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

78

| | |
|-------|----------------------------|
| 施設名 | 曾我谷川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市曾我谷町中 浦田(一本橋 左岸 約50m堤防) |
| 提案内容 | 護岸整備 |
| 現在の状況 | 石積の基礎付近が露出している。 |

現況写真

提案箇所
を下流から望む




石積基礎部

石積の露出



提案箇所を
上流から望む



位置図



平面図



| | |
|------|---------------------------|
| 審査結果 | 実施しない（治水上支障がない。経過観察を続ける。） |
|------|---------------------------|

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

79

| | |
|------|--------------|
| 施設名 | 東川(砂防) |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市皆我部町寺 地明谷 |
| 提案内容 | 河床修繕及び洗掘対策 |

| | |
|-------|---|
| 現在の状況 | ダム下流取合が実施され、流路工の整備が途切れている区間側方浸食、下方浸食が進んでいるが、保全対象は林地である。 |
|-------|---|


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施② (護床工を実施)

| | |
|-------|---------------|
| 施設名 | 東川(砂防) |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市皆我部町寺 坊垣内 |
| 提案内容 | 河床修繕及び洗掘対策 |
| 現在の状況 | 落差工の破損が生じている。 |



位置図



平面図



審査結果

実施① (H25府民提案86と同一で落差工のみ実施)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

81

| | |
|------|--------------|
| 施設名 | 東川(砂防) |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市曾我部町寺 坊垣内 |
| 提案内容 | 河川改修 |

| | |
|-------|--|
| 現在の状況 | 右岸支川(山水)が入った後に、取水堰により右岸に取水している箇所付近。流路工設置時に法線をショートカット。法線に若干のズレが生じており、取り付け部の断面が不足している。 |
|-------|--|



位置図



平面図



ショートカット部の取り付け下流端
取水堰を存置したこともあり法線に若干のズレ

取水堰を下流から望む
下流河道幅は広い



審査結果

実施① (H25府民提案85と同一)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

82

| | |
|-------|------------------------------------|
| 施設名 | 葉婦川(砂防) |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 亀岡市皆我部町寺 捨屋 東掛小林線と旧府道の角から下流約100m右岸 |
| 提案内容 | 河床修繕及び洗掘対策 |
| 現在の状況 | 落差工本体右岸袖部等の破損 |

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (H25府民提案109と同一)