

桂川 (H25.9.16 台風 18 号出水状況)




宇治川 (H25.9.16 台風 18 号出水状況)

出典：国土交通省ホームページ


平成 25 年台風 18 号被害

- ・ 累加雨量(最大) 489mm
- ・ 時間雨量(最大) 82mm
- ・ 重傷者 2 名、軽傷者 4 名
- ・ 床上浸水 1,890 戸、床下浸水 3,402 戸


古川では近年、度々、浸水被害が発生しており、平成 24 年 8 月 14 日京都府南部地域を襲った記録的な豪雨により、床上浸水 159 戸、床下浸水 387 戸が発生




弥陀次郎川では、平成 24 年 8 月 14 日京都府南部地域を襲った記録的な豪雨により、床上浸水 132 戸、床下浸水 188 戸が発生



凡例
 : 浸水区域
 : 浸水家屋



< 木津川流域 天井川水路橋 >



天神川 (J R 交差部)



渋川 (国道交差部)



12 橋のうち、4 橋は別途事業により切り下げ改修

桂川上流圏域の被害状況（園部川の浸水被害）

園部川の浸水被害状況

園部川では黒田橋付近やその下流で堤防から越水が発生、右岸では堤防の機能を有する盛土が欠壊した。これにより、横田地区で浸水被害が発生した。流下能力不足が原因と考えられる。
浸水面積は約45.9haで、床下浸水78戸、床上浸水99戸の被害があった。

盛土欠壊箇所



園部川横田地区氾濫状況



H25年9月(JR)亀岡駅