

平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

1 安心・安全の鴨川をめざして				写真
治水対策				
鳥羽大橋～名神高速橋	低水護岸整備	施工中	1	
大宮大橋～鳥羽大橋	低水護岸整備	施工中	2	
勸進橋～水鶏橋	高水敷・高水護岸整備	施工中	3	
公共空間整備				
勸進橋～水鶏橋	園路整備	施工中	4	
賀茂大橋～荒神橋	園路整備	施工中	5	
適切な維持管理				
鴨川・高野川合流点付近	中州管理	施工中	6	
賀茂川通学路橋付近	中州管理	施工中	7	
七条大橋下流	落差工補修	施工中	8	
2 千年の都・京都の美しい鴨川をめざして				
全区間	河川区域内行為の指導等	継続実施中		
3 より一層多くの人々から親しまれる鴨川をめざして				
出雲路橋	ギャラリー整備	施工中	9	

平成27年度 鴨川・高野川の整備箇所図

写真No.7
 賀茂川通学路橋付近
 中州管理工事
 〈堆積土砂浚渫、落差工補修〉

写真No.9
 出雲路橋（左岸）
 鴨川ギャラリー整備工事
 〈パネル、ベンチ等設置〉

写真No.6
 鴨川・高野川合流点付近
 中州管理工事
 〈堆積土砂浚渫〉

写真No.4
 勸進橋～水鶏橋
 園路整備工事
 〈植栽工、園路自然色舗装工 他〉


写真No.3
 勸進橋～水鶏橋
 高水護岸、高水敷整備工事
 〈石張工、ウッドチップ舗装工 他〉

写真No.1
 鳥羽大橋～名神高速橋
 低水護岸整備工事
 〈石張工、護床工 他〉

写真No.5
 賀茂大橋～荒神橋
 高水敷（公園）整備工事
 〈土系園路舗装、張芝 他〉

写真No.8
 七条大橋下流
 落差工補修工事
 〈落差工、護床工 他〉

写真No.2
 大宮大橋～鳥羽大橋
 低水護岸整備工事
 〈石張工、護床工 他〉



● H27 整備予定箇所

平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

安心・安全の鴨川をめざして（治水対策）

鳥羽大橋～名神高速橋《低水護岸整備》



説明
名神高速橋
上流(右岸)


施工前



説明
名神高速橋
上流(右岸)

施工中

標準横断面図



平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

安心・安全の鴨川をめざして（治水対策）

大宮大橋～鳥羽大橋《低水護岸整備》




説明
大宮大橋
下流（左岸）
施工前



説明
大宮大橋
下流（左岸）
施工中

標準横断面図(1)



平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

安心・安全の鴨川をめざして（治水対策）

勸進橋～水鶏橋《高水護岸・高水敷整備》




説明
水鶏橋上流
(右岸)
施工中



説明
水鶏橋下流
(右岸)
施工中

標準横断面図



平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

<p>安心・安全の鴨川をめざして（公共空間整備）</p>	<p>勧進橋～水鷄橋《園路整備》</p>
------------------------------	----------------------



説明
水鷄橋
上流（右岸）
施工中



説明
水鷄橋
上流（右岸）
施工中



説明
水鷄橋
上流（右岸）
施工中
(防根シート
設置状
況)




説明
勧進橋
下流（右岸）
施工中

平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

安心・安全の鴨川をめざして（公共空間整備）

勧進橋～水鶏橋《園路整備》



平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

安心・安全の鴨川をめざして（公共空間整備）

賀茂大橋～荒神橋《園路整備（高水敷公園）》



説明
府立医大横
(左岸)

施工中



説明
府立医大横
(左岸)

施工中




説明
府立医大横
(左岸)

施工前

以前はテニス
コートとして
使用していた

平面図



平成27年度 鴨川・高野川の整備状況


安心・安全の鴨川をめざして（適切な維持管理） 鴨川・高野川合流点付近《中州管理》



説明
賀茂大橋
上流
施工前



説明
賀茂大橋上流
施工前




平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

安心・安全の鴨川をめざして（適切な維持管理） 賀茂川通学路橋付近《中州管理》



説明
通学路橋
下流（左岸）
【施工中】



説明
通学路橋
上流
【施工中】



説明
西賀茂橋
下流（左岸）
【施工後】

平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

安心・安全の鴨川をめざして（適切な維持管理） 七条大橋下流《落差工補修》



説明
七条大橋
下流

施工前


落差工・水叩
きが欠損



説明
七条大橋
下流

施工中

補修工法 平面図
＜七条大橋＞



平成27年度 鴨川・高野川の整備状況

より一層多くの人々から親しまれる鴨川をめざして

出雲路橋（左岸）《鴨川ギャラリー整備》



説明
出雲路橋
(左岸)

整備前



説明
出雲路橋
(左岸)


整備イメージ



説明
(参考:H26事業)

御池大橋
(右岸)

整備前



説明
(参考:H26事業)

御池大橋
(右岸)

整備後