

資料67 地下水の環境基準の達成状況等（28年度）

項目名	区分	概況調査	汚染井戸周辺地区調査	継続監視調査
		超過地点数 / 調査地点数	超過地点数 / 調査地点数	超過地点数 / 調査地点数
カドミウム		0 / 28	—	—
全シアン		0 / 28	—	—
鉛		0 / 28	—	0 / 2
六価クロム		0 / 28	—	—
砒素		0 / 28	—	6 / 10
総水銀		0 / 28	—	2 / 4
アルキル水銀		—	—	0 / 2
P C B		0 / 13	—	—
ジクロロメタン		0 / 29	0 / 5	0 / 23
四塩化炭素		0 / 29	0 / 5	0 / 25
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）		0 / 29	0 / 5	1 / 32
1,2 - ジクロロエタン		0 / 29	0 / 5	0 / 23
1,1 - ジクロロエチレン		0 / 29	0 / 5	0 / 32
1,2 - ジクロロエチレン		0 / 29	0 / 5	0 / 32
1,1,1 - トリクロロエタン		0 / 29	0 / 5	0 / 29
1,1,2 - トリクロロエタン		0 / 29	0 / 5	0 / 23
トリクロロエチレン		0 / 29	0 / 5	1 / 32
テトラクロロエチレン		0 / 29	0 / 5	4 / 32
1,3 - ジクロロプロペン		0 / 19	—	—
チウラム		0 / 18	—	—
シマジン		0 / 18	—	—
チオベンカルブ		0 / 18	—	—
ベンゼン		0 / 29	0 / 5	0 / 23
セレン		0 / 28	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1 / 28	1 / 2	4 / 12
ふっ素		0 / 28	—	4 / 5
ほう素		0 / 28	—	2 / 3
1,4 - ジオキサン		0 / 29	—	—

（注） 超過地点数とは環境基準等を超過した地点数です。