

(測定の詳細)

平成23年度 放射能濃度測定結果

[Bq/kg]

採水年月日 浄水場名	放射性セシウム134			放射性セシウム137			放射性ヨウ素131			備考
	宇治	木津	乙訓	宇治	木津	乙訓	宇治	木津	乙訓	
H23.8.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
H23.9.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
H23.10.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
H23.12.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
H24.3.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

測定方法: 京都府保健環境研究所において、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて測定
注: 「—」は、不検出(検出限界値 0.3Bq/kg)