


府道八幡城陽線 上津屋橋（流れ橋） 復旧工事状況

令和6年3月1日現在

全景 八幡市→久御山町方向



進捗状況平面図





写真①

工事進捗状況
令和6年3月1日現在
損傷下部工(控杭) 撤去状況



写真②

工事進捗状況
令和6年3月1日現在
損傷上部工吊下ろし状況



写真③

工事進捗状況
令和6年3月1日現在
損傷上部工吊下ろし状況