府道八幡城陽線 上津屋橋(流れ橋) 復旧工事状況

令和6年3月25日現在

全景 久御山町→八幡市



※写真は3月28日時点

進捗状況平面図 【完了】上部工架設 【9ユニット】 上部工架設 【6ユニット】 木津川 写真① No. 20 No. 30 No. 10 No. 39 111111111111 右岸側 (八幡市) (久御山町) 凡例 施行中 施行済



写真①

工事進捗状況

令和6年3月25日現在

右岸側上部工6ユニット

の架設状況



写真②

工事進捗状況

令和6年3月25日現在

右岸側上部工6ユニット

の架設状況



写真③

工事進捗状況

令和6年3月25日現在

右岸側下部工

の補修状況