


府道八幡城陽線 上津屋橋（流れ橋） 復旧工事状況


令和6年3月28日現在

全景 八幡市久御山町（3/26～27の降雨による木津川の出水）



※3月26日14時20分頃


進捗状況平面図





写真①

木津川の出水状況
令和6年3月26日14時20分頃
上部工ユニットはワイヤ ーで橋脚に繋留



写真②

工事進捗状況
令和6年3月27日8時30分頃
工事用道路の状況



写真③

工事進捗状況
令和6年3月28日現在
損傷した左岸工事用道路の 復旧状況