

受付番号	15	所在地	向日市上植野町上川原
路線・河川名等	西京高槻線	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	側溝の老朽化が著しく、側溝蓋に段差があり、歩行時に危険なため、側溝蓋の段差を解消する。		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位 置 図			
		 <p style="text-align: center;">終点側から撮影</p>	
		 <p style="text-align: center;">起点側から撮影</p>	
		 <p style="text-align: center;">段差状況(終点側)</p>	
		 <p style="text-align: center;">段差状況(起点側)</p>	
備 考			