

|  |  |   |           |
|--|--|---|-----------|
| 受付番号   | 21   | 所在地   | 長岡京市調子一丁目 |
| 路線・河川名等  | 奥海印寺納所線  | 写 真 ・ 詳 細 図 等   |           |
| 提案内容等  | 歩道部のグレーチング蓋の網目が大きく、高齢者等の歩行時に危険であるため、細目のグレーチング蓋に交換する。 |   |           |
| 技術審査の結果  | 実施する   |   |           |
| 事業委員会意見等   | 技術審査のとおりとする  |   |           |
| 位 置 図  |  |   |           |
|  |  |  <p>起点側から撮影</p>  |           |
|  |  |  <p>起点側から撮影</p>  |           |
|  |  |  <p>起点側から撮影</p> |           |
|  |  |  <p>終点側から撮影</p> |           |
| 備考   |  |   |           |