


整理番号	3	受付番号	124
路線・河川名等	向日町停車場線		
所在地	向日市寺戸町初田		
現在の状況	歩道及び横断歩道内に設置されているグレーチング蓋の編目が大きく、歩行時に蹴躓くなど危険な状態となっている。		
提案内容	グレーチング蓋の交換（粗目→細目） （N=4箇所）		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

位置図



備考


写真・詳細図等



写真①

写真①

写真③



写真②

写真③

グレーチング蓋交換（粗目→細目）



写真②