



整理番号	8	受付番号	129
路線・河川名等	中山向日線		
所在地	向日市上植野町上川原		
現在の状況	歩道及び横断歩道内に設置されているグレーチング蓋の編目が大きく、歩行時に蹴躓くなど危険な状態となっている。		
提案内容	グレーチング蓋の交換（粗目→細目） （N=4箇所）		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



グレーチング蓋交換（粗目→細目）

位置図



備考