



整理番号	12	受付番号	130
路線・河川名等	西京高槻線（馬場一丁目交差点）		
所在地	長岡京市一文橋1丁目		
現在の状況	当該交差点は、変則的な交差形状で見通しが悪い上、歩道も十分に確保できていないため、朝夕の通勤・通学時には渋滞や歩行者と車両が交錯するなど、危険な状況となっています。		
提案内容	ガードレールを車道側に移設、花壇を撤去するなどして、歩道の有効幅員（現況0.6mから1.2m程度）を確保する。		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考

府の管理区域において、ガードレールの一部移設や花壇撤去などにより歩行空間の拡幅を検討し、隣接者の同意が得られた場合において実施する。