

整理番号	9	受付番号	172
路線・河川名等	西京高槻線		
所在地	向日市寺戸町北前田		
現在の状況	交通量が多く、見通しも悪いため横断歩道橋が設置されているが、歩道橋の利用が困難な高齢者は車道を横断しており、危険な状況になっている。		
提案内容	横断歩道橋を撤去（土木事務所） 信号機と横断歩道の設置（警察）		
技術審査の結果	実施しない		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



写真①



写真②



写真③



写真④

位置図



備考

当該箇所は交通量も多く、市道との変則的な交差点になっており、さらに府道がS字カーブになっていることから、車両の視認性が悪い。そのため、現状で歩行者の安全を確保するために歩道橋は必要であることから撤去することはできない。