





府民公募型整備事業

【山城南土木事務所】

安心・安全整備

受付番号	90	所在地	南山城村大字南大河原
路線・河川名等	主要地方道 上野南山城線	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	崩壊法面の点検・対策工事(延長L=5m) 法尻部に落石が多く確認できるため、斜面の崩壊や落石が危惧される。		
技術審査の結果	実施しない	 <p>② 法片部の状況(自然法面)</p>	
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位 置 図			
		 <p>① 法尻の状況</p>	
<p>提案箇所 延長L=5m</p>			
		<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現状では植生を含めた法面の状況は比較的安定していることから緊急性は低い。 ・日々パトロールを行っており、斜面状況の変化については今後とも注視する。 	