







<p>整理番号</p>	<p>12</p>	<p>写真 真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道</p>	<p>① </p> <p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>長岡京市柴の里1番地136先 府道西京高槻線交差点</p>	<p>③ </p> <p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<p>要望場所は、長岡京市内を東西に走る府道西京高槻線と市道208号線との信号機が設置された交差点である。府道西京高槻線は、道路両側に歩道が設置された道路幅員約22mの路線道路で交通量は多く、周囲には民家や商店がある。一方の市道208号線は、柴の里地内の住宅内道路で片側に歩道が設置された道路幅員約7mの道路で、交通量は少ない。 横断歩道は、西詰及び北詰に設置されている。</p>	
<p>要望内容</p>	<p>東詰にも横断歩道の設置を要望 (受理番号43、5月20日)</p>	
<p>位置図</p>		<p>交差点図面</p> 
<p>対応案</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・西詰横断歩道で、歩行者の横断導線は確保されているため、実施しない。 	